

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JIKEN - GENJAHAN



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 2.8 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
77	JIKEN - GENJAHAN			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JIKEN - GENJAHAN



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 2.8 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2.8 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
77	JIKEN - GENJAHAN			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JIKEN - GENJAHAN



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
77	JIKEN - GENJAHAN			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JIKEN - GENJAHAN



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
77	JIKEN - GENJAHAN			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JIKEN - GENJAHAN



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
77	JIKEN - GENJAHAN			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JIKEN - GENJAHAN



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : Aspal




LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
77	JIKEN - GENJAHAN			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JIKEN - GENJAHAN



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
77	JIKEN - GENJAHAN			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JIKEN - GENJAHAN



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
77	JIKEN - GENJAHAN			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JIKEN - GENJAHAN



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
77	JIKEN - GENJAHAN			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JIKEN - GENJAHAN



LOKASI : STA 1+710

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+520

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
77	JIKEN - GENJAHAN			10