


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023**RUAS JALAN : KEDIREN - SUMBER**LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
107	KEDIREN - SUMBER			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023**RUAS JALAN : KEDIREN - SUMBER**LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
107	KEDIREN - SUMBER		0	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEDIREN - SUMBER



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
107	KEDIREN - SUMBER		0	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEDIREN - SUMBER



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
107	KEDIREN - SUMBER		0	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEDIREN - SUMBER



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.3. M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+840

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.3. M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
107	KEDIREN - SUMBER		0	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEDIREN - SUMBER



LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.3. M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.3. M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
107	KEDIREN - SUMBER		0	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEDIREN - SUMBER



LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.3. M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.3. M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
107	KEDIREN - SUMBER		0	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEDIREN - SUMBER



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.3. M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.3. M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
107	KEDIREN - SUMBER		0	8


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023**RUAS JALAN : KEDIREN - SUMBER**LOKASI : **STA 1+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.3. M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.3. M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
107	KEDIREN - SUMBER		0	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023**RUAS JALAN : KEDIREN - SUMBER**LOKASI : **STA 1+700**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.3. M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+800**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.3. M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
107	KEDIREN - SUMBER		0	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEDIREN - SUMBER



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.3. M
CATATAN : Aspal


LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.3. M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
107	KEDIREN - SUMBER		0	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEDIREN - SUMBER



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.3. M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.3. M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
107	KEDIREN - SUMBER		0	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEDIREN - SUMBER



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.3. M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.3. M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
107	KEDIREN - SUMBER		0	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEDIREN - SUMBER



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.3. M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.3. M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
107	KEDIREN - SUMBER		0	14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023**RUAS JALAN : KEDIREN - SUMBER**LOKASI : **STA 2+700**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 2+800**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
107	KEDIREN - SUMBER		0	15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023**RUAS JALAN : KEDIREN - SUMBER**LOKASI : **STA 2+900**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 3+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
107	KEDIREN - SUMBER		0	16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023**RUAS JALAN : KEDIREN - SUMBER**LOKASI : **STA 3+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 3+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
107	KEDIREN - SUMBER		0	17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023**RUAS JALAN : KEDIREN - SUMBER**LOKASI : **STA 3+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.3 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : **STA 3+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.3 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
107	KEDIREN - SUMBER		0	18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023**RUAS JALAN : KEDIREN - SUMBER**LOKASI : **STA 3+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.3 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : **STA 3+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.3 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
107	KEDIREN - SUMBER		0	19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023**RUAS JALAN : KEDIREN - SUMBER**LOKASI : **STA 3+700**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.3 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : **STA 3+800**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.3 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
107	KEDIREN - SUMBER		0	20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEDIREN - SUMBER



LOKASI : STA 3+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.3 M
CATATAN : Kerikil



LOKASI : STA 4+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.3 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
107	KEDIREN - SUMBER		0	21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEDIREN - SUMBER



LOKASI : STA 4+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.3 M
CATATAN : Kerikil



LOKASI : STA 4+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.3 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
107	KEDIREN - SUMBER		0	22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEDIREN - SUMBER



LOKASI : STA 4+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3.3 M

CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 4+360

KONDISI PERKERASAN : Baik


LEBAR PERKERASAN : 3.3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
107	KEDIREN - SUMBER		0	23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEDIREN - SUMBER



LOKASI : STA 4+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 4+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3.3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
107	KEDIREN - SUMBER		0	24


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023**RUAS JALAN : KEDIREN - SUMBER**LOKASI : **STA 4+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 4+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
107	KEDIREN - SUMBER		0	25

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023**RUAS JALAN : KEDIREN - SUMBER**LOKASI : **STA 4+780**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA**

KONDISI PERKERASAN :
LEBAR PERKERASAN : M
CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
107	KEDIREN - SUMBER		0	26