

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Tambaksari - Belik



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
139	Tambaksari - Belik			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Tambaksari - Belik



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal


LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
139	Tambaksari - Belik		0	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Tambaksari - Belik



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
139	Tambaksari - Belik		0	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Tambaksari - Belik



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
139	Tambaksari - Belik		0	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Tambaksari - Belik



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
139	Tambaksari - Belik		0	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Tambaksari - Belik



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
139	Tambaksari - Belik		0	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Tambaksari - Belik



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
139	Tambaksari - Belik		0	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Tambaksari - Belik



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
139	Tambaksari - Belik		0	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Tambaksari - Belik



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
139	Tambaksari - Belik		0	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Tambaksari - Belik



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
139	Tambaksari - Belik		0	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Tambaksari - Belik



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
139	Tambaksari - Belik		0	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Tambaksari - Belik



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
139	Tambaksari - Belik		0	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Tambaksari - Belik



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
139	Tambaksari - Belik		0	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Tambaksari - Belik



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal


LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
139	Tambaksari - Belik		0	14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Tambaksari - Belik



LOKASI : **STA 2+800**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 2+810**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
139	Tambaksari - Belik		0	15