

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BANJAREJO - SENDANGAGUNG



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal


LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
38	BANJAREJO - SENDANGAGUNG			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BANJAREJO - SENDANGAGUNG



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
38	BANJAREJO - SENDANGAGUNG		0	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BANJAREJO - SENDANGAGUNG



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
38	BANJAREJO - SENDANGAGUNG		0	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BANJAREJO - SENDANGAGUNG



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 0+660

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
38	BANJAREJO - SENDANGAGUNG		0	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BANJAREJO - SENDANGAGUNG



LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 2.8 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat


LEBAR PERKERASAN : 2.8 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
38	BANJAREJO - SENDANGAGUNG		0	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BANJAREJO - SENDANGAGUNG



LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 2.8 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2.8 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
38	BANJAREJO - SENDANGAGUNG		0	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BANJAREJO - SENDANGAGUNG



LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
38	BANJAREJO - SENDANGAGUNG		0	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BANJAREJO - SENDANGAGUNG



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.8 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
38	BANJAREJO - SENDANGAGUNG		0	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BANJAREJO - SENDANGAGUNG



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 2.8 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+590

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 2.8 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
38	BANJAREJO - SENDANGAGUNG		0	9