

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TURIREJO - PALON - NGLOBO



21 Sep 2023 08.29.33
6,9872S 111,4780E
Turirejo
Kecamatan Blora
Kabupaten Blora
Jawa Tengah
#NO.RUAS 64 #STA 0+000
#DPUPR Kab. Blora



21 Sep 2023 08.30.21
6,9874S 111,4780E
Turirejo
Kecamatan Blora
Kabupaten Blora
Jawa Tengah
#NO.RUAS 64 #STA 0+020
#DPUPR Kab. Blora

LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.1 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+020

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.1 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
64	TURIREJO - PALON - NGLOBO			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TURIREJO - PALON - NGLOBO



21 Sep 2023 08.31.40
6,9874S 111,4778E
Turirejo
Kecamatan Blora
Kabupaten Blora
Jawa Tengah
#NO.RUAS 64 #STA 0+100
#DPUPR Kab. Blora



21 Sep 2023 08.32.46
6,9889S 111,4783E
Semampir
Kecamatan Jepon
Kabupaten Blora
Jawa Tengah
#NO.RUAS 64 #STA 0+200
#DPUPR Kab. Blora

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.1 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.1 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
64	TURIREJO - PALON - NGLOBO			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TURIREJO - PALON - NGLOBO



LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.1 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 0+350

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.1 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
64	TURIREJO - PALON - NGLOBO			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TURIREJO - PALON - NGLOBO



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.1 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.1 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
64	TURIREJO - PALON - NGLOBO			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TURIREJO - PALON - NGLOBO



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.1 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.1 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
64	TURIREJO - PALON - NGLOBO			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TURIREJO - PALON - NGLOBO



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.1 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.1 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
64	TURIREJO - PALON - NGLOBO			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TURIREJO - PALON - NGLOBO



LOKASI : **STA** **1+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3.1 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA** **1+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3.1 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
64	TURIREJO - PALON - NGLOBO			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TURIREJO - PALON - NGLOBO



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.1 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.1 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
64	TURIREJO - PALON - NGLOBO			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TURIREJO - PALON - NGLOBO



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.1 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.1 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
64	TURIREJO - PALON - NGLOBO			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TURIREJO - PALON - NGLOBO



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.1 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.1 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
64	TURIREJO - PALON - NGLOBO			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TURIREJO - PALON - NGLOBO



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.1 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.1 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
64	TURIREJO - PALON - NGLOBO			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TURIREJO - PALON - NGLOBO



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3.1 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3.1 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
64	TURIREJO - PALON - NGLOBO			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TURIREJO - PALON - NGLOBO



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3.1 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3.1 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
64	TURIREJO - PALON - NGLOBO			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TURIREJO - PALON - NGLOBO



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3.1 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3.1 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
64	TURIREJO - PALON - NGLOBO			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TURIREJO - PALON - NGLOBO




LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3.1 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3.1 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
64	TURIREJO - PALON - NGLOBO			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TURIREJO - PALON - NGLOBO



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.1 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.1 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
64	TURIREJO - PALON - NGLOBO			16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TURIREJO - PALON - NGLOBO



LOKASI : STA 2+930

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Paving



LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Paving

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
64	TURIREJO - PALON - NGLOBO			17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TURIREJO - PALON - NGLOBO



LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
64	TURIREJO - PALON - NGLOBO			18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TURIREJO - PALON - NGLOBO



LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
64	TURIREJO - PALON - NGLOBO			19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TURIREJO - PALON - NGLOBO



LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 3+530

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
64	TURIREJO - PALON - NGLOBO			20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TURIREJO - PALON - NGLOBO



LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Kerikil



LOKASI : STA 3+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
64	TURIREJO - PALON - NGLOBO			21


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TURIREJO - PALON - NGLOBO



LOKASI : STA 3+750

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Paving



LOKASI : STA 3+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Paving

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
64	TURIREJO - PALON - NGLOBO			22


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TURIREJO - PALON - NGLOBO



LOKASI : STA 3+830

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 3+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
64	TURIREJO - PALON - NGLOBO			23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TURIREJO - PALON - NGLOBO



LOKASI : **STA 4+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : **STA 4+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
64	TURIREJO - PALON - NGLOBO			24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TURIREJO - PALON - NGLOBO



LOKASI : STA 4+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Kerikil



LOKASI : STA 4+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
64	TURIREJO - PALON - NGLOBO			25

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TURIREJO - PALON - NGLOBO



LOKASI : STA 4+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Kerikil



LOKASI : STA 4+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
64	TURIREJO - PALON - NGLOBO			26

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TURIREJO - PALON - NGLOBO



LOKASI : STA 4+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Kerikil



LOKASI : STA 4+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
64	TURIREJO - PALON - NGLOBO			27

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TURIREJO - PALON - NGLOBO



LOKASI : STA 4+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Kerikil



LOKASI : STA 4+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
64	TURIREJO - PALON - NGLOBO			28

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TURIREJO - PALON - NGLOBO



LOKASI : STA 5+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Kerikil



LOKASI : STA 5+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
64	TURIREJO - PALON - NGLOBO			29

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TURIREJO - PALON - NGLOBO



LOKASI : STA 5+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Kerikil



LOKASI : STA 5+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
64	TURIREJO - PALON - NGLOBO			30

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TURIREJO - PALON - NGLOBO



LOKASI : STA 5+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Kerikil




LOKASI : STA 5+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
64	TURIREJO - PALON - NGLOBO			31


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TURIREJO - PALON - NGLOBO



LOKASI : STA 5+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Kerikil




LOKASI : STA 5+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
64	TURIREJO - PALON - NGLOBO			32

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TURIREJO - PALON - NGLOBO



LOKASI : STA 5+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Kerikil



LOKASI : STA 5+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
64	TURIREJO - PALON - NGLOBO			33

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TURIREJO - PALON - NGLOBO



LOKASI : STA 6+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Kerikil



LOKASI : STA 6+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
64	TURIREJO - PALON - NGLOBO			34


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TURIREJO - PALON - NGLOBO



LOKASI : STA 6+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Kerikil



LOKASI : STA 6+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
64	TURIREJO - PALON - NGLOBO			35

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TURIREJO - PALON - NGLOBO



LOKASI : STA 6+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Kerikil



LOKASI : STA 6+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
64	TURIREJO - PALON - NGLOBO			36

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TURIREJO - PALON - NGLOBO



LOKASI : STA 6+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Kerikil




LOKASI : STA 6+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
64	TURIREJO - PALON - NGLOBO			37

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TURIREJO - PALON - NGLOBO



LOKASI : STA 6+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Kerikil



LOKASI : STA 6+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
64	TURIREJO - PALON - NGLOBO			38

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TURIREJO - PALON - NGLOBO



LOKASI : STA 7+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Kerikil



LOKASI : STA 7+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
64	TURIREJO - PALON - NGLOBO			39

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TURIREJO - PALON - NGLOBO



LOKASI : STA 7+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Kerikil



LOKASI : STA 7+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
64	TURIREJO - PALON - NGLOBO			40

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TURIREJO - PALON - NGLOBO





21 Sep 2023 09:47:28
7,0396S 111,4978E
#NO RUAS 64 #STA 7+400
#DPUPR Kab. Blora



21 Sep 2023 09:48:14
7,0399S 111,4977E
#NO RUAS 64 #STA 7+430
#DPUPR Kab. Blora

LOKASI : STA 7+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 7+430

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Paving

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
64	TURIREJO - PALON - NGLOBO			41

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TURIREJO - PALON - NGLOBO



LOKASI : STA 7+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Paving



LOKASI : STA 7+540

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4.5 M

CATATAN : Paving

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
64	TURIREJO - PALON - NGLOBO			42

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TURIREJO - PALON - NGLOBO



LOKASI : STA 7+150

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4.5 M

CATATAN : Paving



LOKASI : STA

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : M

CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
64	TURIREJO - PALON - NGLOBO			43