

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : MENDEN - KETUWAN



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
98	MENDEN - KETUWAN			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : MENDEN - KETUWAN



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
98	MENDEN - KETUWAN		-	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : MENDEN - KETUWAN



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
98	MENDEN - KETUWAN			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : MENDEN - KETUWAN



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
98	MENDEN - KETUWAN			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : MENDEN - KETUWAN



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
98	MENDEN - KETUWAN			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : MENDEN - KETUWAN



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
98	MENDEN - KETUWAN			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : MENDEN - KETUWAN



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
98	MENDEN - KETUWAN			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : MENDEN - KETUWAN



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
98	MENDEN - KETUWAN			8


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : MENDEN - KETUWAN



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Beton




LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
98	MENDEN - KETUWAN			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : MENDEN - KETUWAN



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
98	MENDEN - KETUWAN			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : MENDEN - KETUWAN



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Beton


LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
98	MENDEN - KETUWAN			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : MENDEN - KETUWAN



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
98	MENDEN - KETUWAN			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : MENDEN - KETUWAN



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
98	MENDEN - KETUWAN			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : MENDEN - KETUWAN



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
98	MENDEN - KETUWAN			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : MENDEN - KETUWAN



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
98	MENDEN - KETUWAN			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : MENDEN - KETUWAN



LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
98	MENDEN - KETUWAN			16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : MENDEN - KETUWAN



LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
98	MENDEN - KETUWAN			17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : MENDEN - KETUWAN



LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
98	MENDEN - KETUWAN			18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : MENDEN - KETUWAN



LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 3+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
98	MENDEN - KETUWAN			19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : MENDEN - KETUWAN



LOKASI : STA 3+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 3+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
98	MENDEN - KETUWAN			20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : MENDEN - KETUWAN



LOKASI : STA 4+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 4+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
98	MENDEN - KETUWAN			21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : MENDEN - KETUWAN



LOKASI : STA 4+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 4+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
98	MENDEN - KETUWAN			22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : MENDEN - KETUWAN



LOKASI : STA 4+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 4+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
98	MENDEN - KETUWAN			23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : MENDEN - KETUWAN



LOKASI : STA 4+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 4+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
98	MENDEN - KETUWAN			24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : MENDEN - KETUWAN



LOKASI : STA 4+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 4+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
98	MENDEN - KETUWAN			25

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : MENDEN - KETUWAN



LOKASI : STA 5+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 5+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
98	MENDEN - KETUWAN			26

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : MENDEN - KETUWAN



LOKASI : STA 5+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 5+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
98	MENDEN - KETUWAN			27


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : MENDEN - KETUWAN



LOKASI : STA 5+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 5+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
98	MENDEN - KETUWAN			28

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : MENDEN - KETUWAN



LOKASI : STA 5+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 5+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
98	MENDEN - KETUWAN			29

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : MENDEN - KETUWAN



LOKASI : STA 5+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 5+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
98	MENDEN - KETUWAN			30

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : MENDEN - KETUWAN



LOKASI : STA 6+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 6+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
98	MENDEN - KETUWAN			31

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : MENDEN - KETUWAN



LOKASI : STA 6+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 6+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
98	MENDEN - KETUWAN			32


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : MENDEN - KETUWAN



LOKASI : STA 6+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Beton




LOKASI : STA 6+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
98	MENDEN - KETUWAN			33

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : MENDEN - KETUWAN



LOKASI : STA 6+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 6+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
98	MENDEN - KETUWAN			34

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : MENDEN - KETUWAN



LOKASI : STA 6+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Beton




LOKASI : STA 6+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
98	MENDEN - KETUWAN			35

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : MENDEN - KETUWAN



LOKASI : STA 7+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Beton




LOKASI : STA 7+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
98	MENDEN - KETUWAN			36

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : MENDEN - KETUWAN



LOKASI : STA 7+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 7+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
98	MENDEN - KETUWAN			37

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : MENDEN - KETUWAN



LOKASI : STA 7+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 7+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
98	MENDEN - KETUWAN			38

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : MENDEN - KETUWAN



LOKASI : STA 7+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 7+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
98	MENDEN - KETUWAN			39


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : MENDEN - KETUWAN



LOKASI : STA 7+760

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA

KONDISI PERKERASAN :
LEBAR PERKERASAN : M
CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
98	MENDEN - KETUWAN			40