

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Randublatung - Getas - BTS Kab.Ngawi



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	Randublatung - Getas - BTS Kab.Ngawi		-	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Randublatung - Getas - BTS Kab.Ngawi



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	Randublatung - Getas - BTS Kab.Ngawi		-	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Randublatung - Getas - BTS Kab.Ngawi



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	Randublatung - Getas - BTS Kab.Ngawi		-	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Randublatung - Getas - BTS Kab.Ngawi



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	Randublatung - Getas - BTS Kab.Ngawi		-	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Randublatung - Getas - BTS Kab.Ngawi



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	Randublatung - Getas - BTS Kab.Ngawi		-	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Randublatung - Getas - BTS Kab.Ngawi



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Beton




LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	Randublatung - Getas - BTS Kab.Ngawi		-	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Randublatung - Getas - BTS Kab.Ngawi



LOKASI : STA **1+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Beton


LOKASI : STA **1+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	Randublatung - Getas - BTS Kab.Ngawi		-	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Randublatung - Getas - BTS Kab.Ngawi



LOKASI : STA **1+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Beton


LOKASI : STA **1+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	Randublatung - Getas - BTS Kab.Ngawi		-	8


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Randublatung - Getas - BTS Kab.Ngawi



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	Randublatung - Getas - BTS Kab.Ngawi		-	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Randublatung - Getas - BTS Kab.Ngawi



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Beton




LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	Randublatung - Getas - BTS Kab.Ngawi		-	10


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Randublatung - Getas - BTS Kab.Ngawi



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	Randublatung - Getas - BTS Kab.Ngawi		-	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Randublatung - Getas - BTS Kab.Ngawi



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	Randublatung - Getas - BTS Kab.Ngawi		-	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Randublatung - Getas - BTS Kab.Ngawi



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	Randublatung - Getas - BTS Kab.Ngawi		-	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Randublatung - Getas - BTS Kab.Ngawi



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
CATATAN : Beton




LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	Randublatung - Getas - BTS Kab.Ngawi		-	14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Randublatung - Getas - BTS Kab.Ngawi



LOKASI : STA **2+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
CATATAN : Beton


LOKASI : STA **2+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	Randublatung - Getas - BTS Kab.Ngawi		-	15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Randublatung - Getas - BTS Kab.Ngawi



LOKASI : STA **3+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
CATATAN : Beton


LOKASI : STA **3+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	Randublatung - Getas - BTS Kab.Ngawi		-	16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Randublatung - Getas - BTS Kab.Ngawi



LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	Randublatung - Getas - BTS Kab.Ngawi		-	17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Randublatung - Getas - BTS Kab.Ngawi



LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	Randublatung - Getas - BTS Kab.Ngawi		-	18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Randublatung - Getas - BTS Kab.Ngawi



LOKASI : STA **3+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA **3+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	Randublatung - Getas - BTS Kab.Ngawi		-	19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Randublatung - Getas - BTS Kab.Ngawi



LOKASI : STA **3+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Beton




LOKASI : STA **3+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	Randublatung - Getas - BTS Kab.Ngawi		-	20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Randublatung - Getas - BTS Kab.Ngawi



LOKASI : STA **4+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA **4+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	Randublatung - Getas - BTS Kab.Ngawi		-	21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Randublatung - Getas - BTS Kab.Ngawi



LOKASI : STA **4+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Beton


LOKASI : STA **4+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	Randublatung - Getas - BTS Kab.Ngawi		-	22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Randublatung - Getas - BTS Kab.Ngawi



LOKASI : STA 4+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Beton




LOKASI : STA 4+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	Randublatung - Getas - BTS Kab.Ngawi		-	23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Randublatung - Getas - BTS Kab.Ngawi



LOKASI : STA 4+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Beton




LOKASI : STA 4+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	Randublatung - Getas - BTS Kab.Ngawi		-	24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Randublatung - Getas - BTS Kab.Ngawi



LOKASI : STA **4+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA **4+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	Randublatung - Getas - BTS Kab.Ngawi		-	25

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Randublatung - Getas - BTS Kab.Ngawi



LOKASI : STA **5+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Beton


LOKASI : STA **5+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	Randublatung - Getas - BTS Kab.Ngawi		-	26

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Randublatung - Getas - BTS Kab.Ngawi



LOKASI : STA 5+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Beton




LOKASI : STA 5+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	Randublatung - Getas - BTS Kab.Ngawi		-	27

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Randublatung - Getas - BTS Kab.Ngawi



LOKASI : STA 5+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 5+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	Randublatung - Getas - BTS Kab.Ngawi		-	28

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Randublatung - Getas - BTS Kab.Ngawi



LOKASI : STA **5+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA **5+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	Randublatung - Getas - BTS Kab.Ngawi		-	29

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Randublatung - Getas - BTS Kab.Ngawi



LOKASI : STA **5+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA **5+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	Randublatung - Getas - BTS Kab.Ngawi		-	30


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Randublatung - Getas - BTS Kab.Ngawi



LOKASI : STA **6+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Beton




LOKASI : STA **6+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	Randublatung - Getas - BTS Kab.Ngawi		-	31


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Randublatung - Getas - BTS Kab.Ngawi



LOKASI : STA **6+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA **6+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	Randublatung - Getas - BTS Kab.Ngawi		-	32

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Randublutung - Getas - BTS Kab.Ngawi



LOKASI : STA **6+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA **6+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	Randublutung - Getas - BTS Kab.Ngawi		-	33


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Randublutung - Getas - BTS Kab.Ngawi



LOKASI : STA **6+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA **6+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	Randublutung - Getas - BTS Kab.Ngawi		-	34

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Randublatung - Getas - BTS Kab.Ngawi



LOKASI : STA **6+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA **6+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	Randublatung - Getas - BTS Kab.Ngawi		-	35

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Randublatung - Getas - BTS Kab.Ngawi



LOKASI : STA **7+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA **7+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	Randublatung - Getas - BTS Kab.Ngawi		-	36

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Randublatung - Getas - BTS Kab.Ngawi



LOKASI : STA **7+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Beton


LOKASI : STA **7+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	Randublatung - Getas - BTS Kab.Ngawi		-	37

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Randublatung - Getas - BTS Kab.Ngawi



LOKASI : STA **7+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA **7+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	Randublatung - Getas - BTS Kab.Ngawi		-	38

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Randublatung - Getas - BTS Kab.Ngawi



LOKASI : STA **7+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA **7+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	Randublatung - Getas - BTS Kab.Ngawi		-	39


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Randublatung - Getas - BTS Kab.Ngawi



LOKASI : STA **7+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
CATATAN : Beton




LOKASI : STA **7+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	Randublatung - Getas - BTS Kab.Ngawi		-	40

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Randublatung - Getas - BTS Kab.Ngawi



LOKASI : STA 8+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 8+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	Randublatung - Getas - BTS Kab.Ngawi		-	41

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Randublatung - Getas - BTS Kab.Ngawi



LOKASI : STA 8+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
CATATAN : Beton





LOKASI : STA 8+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	Randublatung - Getas - BTS Kab.Ngawi		-	42

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Randublatung - Getas - BTS Kab.Ngawi



LOKASI : STA 8+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
CATATAN : Beton


LOKASI : STA 8+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	Randublatung - Getas - BTS Kab.Ngawi		-	43

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Randublatung - Getas - BTS Kab.Ngawi



LOKASI : STA 8+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 8+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	Randublatung - Getas - BTS Kab.Ngawi		-	44

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Randublatung - Getas - BTS Kab.Ngawi



LOKASI : STA 8+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Beton



LOKASI : STA 8+900

KONDISI PERKERASAN : Baik


LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	Randublatung - Getas - BTS Kab.Ngawi		-	45

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Randublatung - Getas - BTS Kab.Ngawi



LOKASI : STA 9+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Beton



LOKASI : STA 9+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 8 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	Randublatung - Getas - BTS Kab.Ngawi		-	46

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Randublatung - Getas - BTS Kab.Ngawi



LOKASI : STA 9+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 9+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	Randublatung - Getas - BTS Kab.Ngawi		-	47

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Randublatung - Getas - BTS Kab.Ngawi



LOKASI : STA 9+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 9+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	Randublatung - Getas - BTS Kab.Ngawi		-	48

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Randublatung - Getas - BTS Kab.Ngawi



LOKASI : STA 9+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 9+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	Randublatung - Getas - BTS Kab.Ngawi		-	49

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Randublatung - Getas - BTS Kab.Ngawi



LOKASI : STA 9+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 9+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	Randublatung - Getas - BTS Kab.Ngawi		-	50

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Randublatung - Getas - BTS Kab.Ngawi



LOKASI : STA 10+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 10+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	Randublatung - Getas - BTS Kab.Ngawi		-	51

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Randublatung - Getas - BTS Kab.Ngawi



LOKASI : STA 10+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 10+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	Randublatung - Getas - BTS Kab.Ngawi		-	52

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Randublatung - Getas - BTS Kab.Ngawi



LOKASI : STA 10+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Beton


LOKASI : STA 10+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	Randublatung - Getas - BTS Kab.Ngawi		-	53

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Randublatung - Getas - BTS Kab.Ngawi



LOKASI : STA 10+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 10+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	Randublatung - Getas - BTS Kab.Ngawi		-	54

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Randublatung - Getas - BTS Kab.Ngawi



LOKASI : STA 10+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 10+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	Randublatung - Getas - BTS Kab.Ngawi		-	55

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Randublatung - Getas - BTS Kab.Ngawi



LOKASI : STA 11+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 11+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	Randublatung - Getas - BTS Kab.Ngawi		-	56

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Randublatung - Getas - BTS Kab.Ngawi



LOKASI : STA 11+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Beton

LOKASI : STA 11+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	Randublatung - Getas - BTS Kab.Ngawi		-	57

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Randublatung - Getas - BTS Kab.Ngawi



LOKASI : STA 11+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Beton

LOKASI : STA 11+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	Randublatung - Getas - BTS Kab.Ngawi		-	58

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Randublatung - Getas - BTS Kab.Ngawi



LOKASI : STA 11+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 11+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	Randublatung - Getas - BTS Kab.Ngawi		-	59

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Randublatung - Getas - BTS Kab.Ngawi



LOKASI : STA 11+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 11+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	Randublatung - Getas - BTS Kab.Ngawi		-	60

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Randublatung - Getas - BTS Kab.Ngawi



LOKASI : STA 12+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Beton



LOKASI : STA 12+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	Randublatung - Getas - BTS Kab.Ngawi		-	61

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Randublatung - Getas - BTS Kab.Ngawi



LOKASI : STA 12+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Beton



LOKASI : STA 12+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	Randublatung - Getas - BTS Kab.Ngawi		-	62

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Randublatung - Getas - BTS Kab.Ngawi



LOKASI : STA 12+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 12+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	Randublatung - Getas - BTS Kab.Ngawi		-	63

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Randublatung - Getas - BTS Kab.Ngawi



LOKASI : STA 12+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 12+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	Randublatung - Getas - BTS Kab.Ngawi		-	64

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Randublatung - Getas - BTS Kab.Ngawi



LOKASI : STA 12+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 12+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	Randublatung - Getas - BTS Kab.Ngawi		-	65

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Randublatung - Getas - BTS Kab.Ngawi



LOKASI : STA 13+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 13+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	Randublatung - Getas - BTS Kab.Ngawi		-	66

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Randublatung - Getas - BTS Kab.Ngawi



LOKASI : STA 13+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Beton



LOKASI : STA 13+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	Randublatung - Getas - BTS Kab.Ngawi		-	67

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Randublatung - Getas - BTS Kab.Ngawi




LOKASI : STA 13+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Beton



LOKASI : STA 13+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	Randublatung - Getas - BTS Kab.Ngawi		-	68

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Randublatung - Getas - BTS Kab.Ngawi



LOKASI : STA 13+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 13+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	Randublatung - Getas - BTS Kab.Ngawi		-	69

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Randublatung - Getas - BTS Kab.Ngawi



LOKASI : STA 13+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 13+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	Randublatung - Getas - BTS Kab.Ngawi		-	70

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Randublatung - Getas - BTS Kab.Ngawi



LOKASI : STA 14+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 14+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	Randublatung - Getas - BTS Kab.Ngawi		-	71

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Randublatung - Getas - BTS Kab.Ngawi



LOKASI : STA 14+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 14+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	Randublatung - Getas - BTS Kab.Ngawi		-	72

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Randublatung - Getas - BTS Kab.Ngawi



LOKASI : STA 14+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 14+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	Randublatung - Getas - BTS Kab.Ngawi		-	73

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Randublatung - Getas - BTS Kab.Ngawi



LOKASI : STA 14+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 14+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	Randublatung - Getas - BTS Kab.Ngawi		-	74

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Randublatung - Getas - BTS Kab.Ngawi



LOKASI : STA 14+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 14+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	Randublatung - Getas - BTS Kab.Ngawi		-	75

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Randublatung - Getas - BTS Kab.Ngawi



LOKASI : STA 15+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 15+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	Randublatung - Getas - BTS Kab.Ngawi		-	76

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Randublatung - Getas - BTS Kab.Ngawi



LOKASI : STA 15+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 15+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	Randublatung - Getas - BTS Kab.Ngawi		-	77

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Randublatung - Getas - BTS Kab.Ngawi



LOKASI : STA 15+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 15+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	Randublatung - Getas - BTS Kab.Ngawi		-	78

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Randublatung - Getas - BTS Kab.Ngawi



LOKASI : STA 15+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 15+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	Randublatung - Getas - BTS Kab.Ngawi		-	79

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Randublatung - Getas - BTS Kab.Ngawi



LOKASI : STA 15+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 15+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	Randublatung - Getas - BTS Kab.Ngawi		-	80

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Randublatung - Getas - BTS Kab.Ngawi



LOKASI : STA 16+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 16+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	Randublatung - Getas - BTS Kab.Ngawi		-	81

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Randublatung - Getas - BTS Kab.Ngawi



LOKASI : STA 16+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 16+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	Randublatung - Getas - BTS Kab.Ngawi		-	82

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Randublatung - Getas - BTS Kab.Ngawi



LOKASI : STA 16+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 16+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	Randublatung - Getas - BTS Kab.Ngawi		-	83

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Randublatung - Getas - BTS Kab.Ngawi



LOKASI : STA 16+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 16+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	Randublatung - Getas - BTS Kab.Ngawi		-	84

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Randublatung - Getas - BTS Kab.Ngawi



LOKASI : STA 16+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 16+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	Randublatung - Getas - BTS Kab.Ngawi		-	85

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Randublatung - Getas - BTS Kab.Ngawi



LOKASI : STA 17+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 17+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	Randublatung - Getas - BTS Kab.Ngawi		-	86

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Randublatung - Getas - BTS Kab.Ngawi



LOKASI : STA 17+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 17+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	Randublatung - Getas - BTS Kab.Ngawi		-	87

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Randublatung - Getas - BTS Kab.Ngawi



LOKASI : STA 17+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 17+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	Randublatung - Getas - BTS Kab.Ngawi		-	88

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Randublatung - Getas - BTS Kab.Ngawi



LOKASI : STA 17+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 17+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	Randublatung - Getas - BTS Kab.Ngawi		-	89

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Randublatung - Getas - BTS Kab.Ngawi



LOKASI : STA 17+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 17+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	Randublatung - Getas - BTS Kab.Ngawi		-	90

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Randublatung - Getas - BTS Kab.Ngawi



LOKASI : STA 18+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 18+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	Randublatung - Getas - BTS Kab.Ngawi		-	91

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Randublatung - Getas - BTS Kab.Ngawi



LOKASI : STA 18+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 18+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	Randublatung - Getas - BTS Kab.Ngawi		-	92

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Randublatung - Getas - BTS Kab.Ngawi



LOKASI : STA 18+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 18+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	Randublatung - Getas - BTS Kab.Ngawi		-	93

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Randublatung - Getas - BTS Kab.Ngawi



LOKASI : STA 18+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 18+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	Randublatung - Getas - BTS Kab.Ngawi		-	94