

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Doplang - Jati - Banglkleyan



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	Doplang - Jati - Banglkleyan			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Doplang - Jati - Banglkleyan



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	Doplang - Jati - Banglkleyan		0	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Doplang - Jati - Banglkleyan



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	Doplang - Jati - Banglkleyan		0	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Doplang - Jati - Banglkleyan



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	Doplang - Jati - Banglkleyan		0	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Doplang - Jati - Banglkleyan



LOKASI : STA 0+800

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	Doplang - Jati - Banglkleyan		0	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Doplang - Jati - Banglkleyan



LOKASI : STA 1+000

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	Doplang - Jati - Banglkleyan		0	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Doplang - Jati - Banglkleyan



LOKASI : STA 1+180

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	Doplang - Jati - Banglkleyan		0	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Doplang - Jati - Banglkleyan



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	Doplang - Jati - Banglkleyan		0	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Doplang - Jati - Banglkleyan



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	Doplang - Jati - Banglkleyan		0	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Doplang - Jati - Banglkleyan



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	Doplang - Jati - Banglkleyan		0	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Doplang - Jati - Banglkleyan



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	Doplang - Jati - Banglkleyan		0	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Doplang - Jati - Banglkleyan



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	Doplang - Jati - Banglkleyan		0	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Doplang - Jati - Banglkleyan



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	Doplang - Jati - Banglkleyan		0	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Doplang - Jati - Banglkleyan



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	Doplang - Jati - Banglkleyan		0	14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Doplang - Jati - Banglkleyan



LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	Doplang - Jati - Banglkleyan		0	15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Doplang - Jati - Banglkleyan



LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	Doplang - Jati - Banglkleyan		0	16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Doplang - Jati - Banglkleyan



LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal




LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	Doplang - Jati - Banglkleyan		0	17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Doplang - Jati - Banglkleyan



LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	Doplang - Jati - Banglkleyan		0	18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Doplang - Jati - Banglkleyan



LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	Doplang - Jati - Banglkleyan		0	19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Doplang - Jati - Banglkleyan



LOKASI : STA 3+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	Doplang - Jati - Banglkleyan		0	20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Doplang - Jati - Banglkleyan



LOKASI : STA 3+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	Doplang - Jati - Banglkleyan		0	21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Doplang - Jati - Banglkleyan



LOKASI : STA 4+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	Doplang - Jati - Banglkleyan		0	22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Doplang - Jati - Banglkleyan



LOKASI : STA 4+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	Doplang - Jati - Banglkleyan		0	23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Doplang - Jati - Banglkleyan



LOKASI : STA 4+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	Doplang - Jati - Banglkleyan		0	24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Doplang - Jati - Banglkleyan



LOKASI : STA 4+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 4+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	Doplang - Jati - Banglkleyan		0	25

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Doplang - Jati - Banglkleyan



LOKASI : STA 4+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal


LOKASI : STA 5+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	Doplang - Jati - Banglkleyan		0	26

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Doplang - Jati - Banglkleyan



LOKASI : STA 5+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal


LOKASI : STA 5+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	Doplang - Jati - Banglkleyan		0	27

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Doplang - Jati - Banglkleyan



LOKASI : STA 5+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 5+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	Doplang - Jati - Banglkleyan		0	28

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Doplang - Jati - Banglkleyan



LOKASI : STA 5+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	Doplang - Jati - Banglkleyan		0	29

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Doplang - Jati - Banglkleyan



LOKASI : STA 5+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	Doplang - Jati - Banglkleyan		0	30

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Doplang - Jati - Banglkleyan



LOKASI : STA 5+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 6+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	Doplang - Jati - Banglkleyan		0	31


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Doplang - Jati - Banglkleyan



LOKASI : STA 6+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 6+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	Doplang - Jati - Banglkleyan		0	32

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Doplang - Jati - Banglkleyan



LOKASI : STA 6+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 6+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	Doplang - Jati - Banglkleyan		0	33

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Doplang - Jati - Banglkleyan



LOKASI : STA 6+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 6+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	Doplang - Jati - Banglkleyan		0	34

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Doplang - Jati - Banglkleyan



LOKASI : STA 6+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 6+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	Doplang - Jati - Banglkleyan		0	35

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Doplang - Jati - Banglkleyan




LOKASI : STA 6+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 7+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	Doplang - Jati - Banglkleyan		0	36

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Doplang - Jati - Banglkleyan



LOKASI : STA 7+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 7+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	Doplang - Jati - Banglkleyan		0	37

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Doplang - Jati - Banglkleyan



LOKASI : STA 7+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 7+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	Doplang - Jati - Banglkleyan		0	38

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Doplang - Jati - Banglkleyan



LOKASI : STA 7+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 7+600

KONDISI PERKERASAN : Baik


LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	Doplang - Jati - Banglkleyan		0	39

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Doplang - Jati - Banglkleyan




LOKASI : STA 7+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 7+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	Doplang - Jati - Banglkleyan		0	40

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Doplang - Jati - Bangkleyan



LOKASI : STA 7+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 8+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	Doplang - Jati - Bangkleyan		0	41

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Doplang - Jati - Bangkleyan



LOKASI : STA 8+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 8+200

KONDISI PERKERASAN : Baik


LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	Doplang - Jati - Bangkleyan		0	42


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Doplang - Jati - Banglkleyan



LOKASI : STA 8+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 8+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	Doplang - Jati - Banglkleyan		0	43

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Doplang - Jati - Banglkleyan



LOKASI : STA 8+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 8+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	Doplang - Jati - Banglkleyan		0	44

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Doplang - Jati - Banglkleyan



LOKASI : STA 8+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Beton



LOKASI : STA 8+800

KONDISI PERKERASAN : Baik


LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	Doplang - Jati - Banglkleyan		0	45

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Doplang - Jati - Banglkleyan



LOKASI : STA 8+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Beton



LOKASI : STA 9+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	Doplang - Jati - Banglkleyan		0	46

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Doplang - Jati - Banglkleyan



LOKASI : STA 9+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 9+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	Doplang - Jati - Banglkleyan		0	47

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Doplang - Jati - Banglkleyan



LOKASI : STA 9+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 9+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	Doplang - Jati - Banglkleyan		0	48

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Doplang - Jati - Banglkleyan



LOKASI : STA 9+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 9+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	Doplang - Jati - Banglkleyan		0	49

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Doplang - Jati - Banglkleyan



LOKASI : STA 9+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 9+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	Doplang - Jati - Banglkleyan		0	50

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023**RUAS JALAN : Doplang - Jati - Banglkleyan**LOKASI : **STA 9+900**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 10+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	Doplang - Jati - Banglkleyan		0	51

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023**RUAS JALAN : Doplang - Jati - Banglkleyan**LOKASI : **STA 10+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 10+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	Doplang - Jati - Banglkleyan		0	52

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Doplang - Jati - Bangkleyan



LOKASI : STA 10+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 10+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	Doplang - Jati - Bangkleyan		0	53

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Doplang - Jati - Bangkleyan



LOKASI : STA 10+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Kerikil



LOKASI : STA 10+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	Doplang - Jati - Bangkleyan		0	54

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Doplang - Jati - Bangkleyan



LOKASI : STA 10+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Kerikil



LOKASI : STA 10+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	Doplang - Jati - Bangkleyan		0	55

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Doplang - Jati - Bangkleyan



LOKASI : STA 10+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Kerikil



LOKASI : STA 11+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	Doplang - Jati - Bangkleyan		0	56

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Doplang - Jati - Bangkleyan



LOKASI : STA 11+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 11+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	Doplang - Jati - Bangkleyan		0	57

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Doplang - Jati - Bangkleyan



LOKASI : STA 11+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 11+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	Doplang - Jati - Bangkleyan		0	58

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Doplang - Jati - Banglkleyan



LOKASI : STA 11+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal




LOKASI : STA 11+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	Doplang - Jati - Banglkleyan		0	59

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Doplang - Jati - Banglkleyan



LOKASI : STA 11+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 11+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	Doplang - Jati - Banglkleyan		0	60

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Doplang - Jati - Banglkleyan



LOKASI : STA 11+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Kerikil



LOKASI : STA 12+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	Doplang - Jati - Banglkleyan		0	61

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Doplang - Jati - Banglkleyan



LOKASI : STA 12+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Kerikil



LOKASI : STA 12+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	Doplang - Jati - Banglkleyan		0	62

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Doplang - Jati - Bangkleyan



LOKASI : STA 12+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 12+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	Doplang - Jati - Bangkleyan		0	63

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Doplang - Jati - Bangkleyan



LOKASI : STA 12+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 12+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	Doplang - Jati - Bangkleyan		0	64

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Doplang - Jati - Bangkleyan



LOKASI : STA 12+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 12+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	Doplang - Jati - Bangkleyan		0	65

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Doplang - Jati - Bangkleyan



LOKASI : STA 12+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 13+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	Doplang - Jati - Bangkleyan		0	66

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Doplang - Jati - Bangkleyan



LOKASI : STA 13+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Kerikil



LOKASI : STA 13+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	Doplang - Jati - Bangkleyan		0	67

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Doplang - Jati - Bangkleyan



LOKASI : STA 13+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 13+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	Doplang - Jati - Bangkleyan		0	68

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Doplang - Jati - Banglkleyan



LOKASI : STA 13+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 13+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	Doplang - Jati - Banglkleyan		0	69

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Doplang - Jati - Banglkleyan



LOKASI : STA 13+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 13+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	Doplang - Jati - Banglkleyan		0	70

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Doplang - Jati - Banglkleyan



LOKASI : STA 13+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 14+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	Doplang - Jati - Banglkleyan		0	71

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Doplang - Jati - Banglkleyan



LOKASI : STA 14+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 14+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	Doplang - Jati - Banglkleyan		0	72

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Doplang - Jati - Banglkleyan



LOKASI : STA 14+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 14+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	Doplang - Jati - Banglkleyan		0	73

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Doplang - Jati - Banglkleyan



LOKASI : STA 14+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 14+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	Doplang - Jati - Banglkleyan		0	74

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Doplang - Jati - Banglkleyan



LOKASI : STA 14+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 14+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	Doplang - Jati - Banglkleyan		0	75

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Doplang - Jati - Banglkleyan



LOKASI : STA 14+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 15+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	Doplang - Jati - Banglkleyan		0	76

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Doplang - Jati - Banglkleyan



LOKASI : STA 15+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 15+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	Doplang - Jati - Banglkleyan		0	77

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Doplang - Jati - Banglkleyan



LOKASI : STA 15+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 15+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	Doplang - Jati - Banglkleyan		0	78

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Doplang - Jati - Banglkleyan



LOKASI : STA 15+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 15+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	Doplang - Jati - Banglkleyan		0	79

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Doplang - Jati - Banglkleyan



LOKASI : STA 15+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 15+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	Doplang - Jati - Banglkleyan		0	80

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Doplang - Jati - Banglkleyan



LOKASI : STA 15+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Kerikil



LOKASI : STA 16+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	Doplang - Jati - Banglkleyan		0	81

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Doplang - Jati - Banglkleyan



LOKASI : STA 16+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Kerikil



LOKASI : STA 16+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	Doplang - Jati - Banglkleyan		0	82

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Doplang - Jati - Banglkleyan



LOKASI : STA 16+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Kerikil



LOKASI : STA 16+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	Doplang - Jati - Banglkleyan		0	83

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Doplang - Jati - Banglkleyan



LOKASI : STA 16+440

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Kerikil



LOKASI : STA

KONDISI PERKERASAN :
LEBAR PERKERASAN : M
CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	Doplang - Jati - Banglkleyan		0	84