

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : NGAMPON - JOMBLANG



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
129	NGAMPON - JOMBLANG			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : NGAMPON - JOMBLANG



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal


LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
129	NGAMPON - JOMBLANG		0	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : NGAMPON - JOMBLANG



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik



LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
129	NGAMPON - JOMBLANG		0	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : NGAMPON - JOMBLANG



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
129	NGAMPON - JOMBLANG		0	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : NGAMPON - JOMBLANG



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
129	NGAMPON - JOMBLANG		0	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : NGAMPON - JOMBLANG



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
129	NGAMPON - JOMBLANG		0	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : NGAMPON - JOMBLANG



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
129	NGAMPON - JOMBLANG		0	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : NGAMPON - JOMBLANG



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
129	NGAMPON - JOMBLANG		0	8


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : NGAMPON - JOMBLANG



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
129	NGAMPON - JOMBLANG		0	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : NGAMPON - JOMBLANG



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal




LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
129	NGAMPON - JOMBLANG		0	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : NGAMPON - JOMBLANG



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Paving

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
129	NGAMPON - JOMBLANG		0	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : NGAMPON - JOMBLANG



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Paving

LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Paving

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
129	NGAMPON - JOMBLANG		0	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023**RUAS JALAN : NGAMPON - JOMBLANG**LOKASI : **STA 2+400**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Paving

LOKASI : **STA 2+500**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Paving

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
129	NGAMPON - JOMBLANG		0	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023**RUAS JALAN : NGAMPON - JOMBLANG**LOKASI : **STA 2+600**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Paving


LOKASI : **STA 2+700**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Paving

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
129	NGAMPON - JOMBLANG		0	14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : NGAMPON - JOMBLANG



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Paving

LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Paving

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
129	NGAMPON - JOMBLANG		0	15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : NGAMPON - JOMBLANG



LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Paving

LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Paving

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
129	NGAMPON - JOMBLANG		0	16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : NGAMPON - JOMBLANG



LOKASI : STA 3+140

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
129	NGAMPON - JOMBLANG		0	17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : NGAMPON - JOMBLANG



LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
129	NGAMPON - JOMBLANG		0	18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : NGAMPON - JOMBLANG



LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
129	NGAMPON - JOMBLANG		0	19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : NGAMPON - JOMBLANG



LOKASI : STA 3+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 3+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
129	NGAMPON - JOMBLANG		0	20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : NGAMPON - JOMBLANG



LOKASI : STA 3+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Kerikil



LOKASI : STA 4+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
129	NGAMPON - JOMBLANG		0	21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : NGAMPON - JOMBLANG



LOKASI : STA 4+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Kerikil



LOKASI : STA 4+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
129	NGAMPON - JOMBLANG		0	22


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : NGAMPON - JOMBLANG



LOKASI : STA 4+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Kerikil



LOKASI : STA 4+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
129	NGAMPON - JOMBLANG		0	23


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : NGAMPON - JOMBLANG



LOKASI : STA 4+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Kerikil



LOKASI : STA 4+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
129	NGAMPON - JOMBLANG		0	24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : NGAMPON - JOMBLANG



15 Sep 2023 15:09:37
7.0300S 111.4609E
Jalan Tanpa Nama
Jomblang
Kecamatan Jepon
Kabupaten Blora
Jawa Tengah
#NO RUAS 129 #STA 4+630
#DPUPR Kab. Blora



LOKASI : **STA** **4+630**

LOKASI : **STA**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

LEBAR PERKERASAN : M

CATATAN : Kerikil

CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
129	NGAMPON - JOMBLANG		0	25