

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. LAPANGAN KRIDOSONO



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
83	JL. LAPANGAN KRIDOSONO			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. LAPANGAN KRIDOSONO



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
83	JL. LAPANGAN KRIDOSONO		0	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. LAPANGAN KRIDOSONO



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
83	JL. LAPANGAN KRIDOSONO		0	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. LAPANGAN KRIDOSONO



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+670

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
83	JL. LAPANGAN KRIDOSONO		0	4