

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl. Ronggolawe 2



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+050**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
182	Jl. Ronggolawe 2			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl. Ronggolawe 2



LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Beton

LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
182	Jl. Ronggolawe 2			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl. Ronggolawe 2



LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Beton

LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
182	Jl. Ronggolawe 2		0	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl. Ronggolawe 2



LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
182	Jl. Ronggolawe 2		0	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl. Ronggolawe 2



LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
182	Jl. Ronggolawe 2		0	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl. Ronggolawe 2



LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
182	Jl. Ronggolawe 2		0	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl. Ronggolawe 2



LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
182	Jl. Ronggolawe 2		0	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl. Ronggolawe 2



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
182	Jl. Ronggolawe 2		0	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl. Ronggolawe 2



17 Okt 2023 14.10.39
7,147772S 111,593275E
36 Jalan Ronggolawe
Kecamatan Cepu
Kabupaten Blora
Jawa Tengah
0#NO.RUAS 182 #STA 1+500
#DPUPR Kab.Blora



17 Okt 2023 14.12.14
7,147548S 111,594187E
No.20 Jalan Ronggolawe
Kecamatan Cepu
Kabupaten Blora
Jawa Timur
0#NO.RUAS 182 #STA 1+600
#DPUPR Kab.Blora

LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 9 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
182	Jl. Ronggolawe 2		0	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl. Ronggolawe 2



17 Okt 2023 14.13.42
7,147560S 111,594410E
No. 8 Jalan Ronggolawe
Kecamatan Cepu
Kabupaten Blora
Jawa Tengah
0#NO.RUAS 182 #STA 1+630
#DPUPR Kab.Blora



LOKASI : STA 1+630

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 9 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA

KONDISI PERKERASAN :
LEBAR PERKERASAN : M
CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
182	Jl. Ronggolawe 2		0	10