


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BALUN - NGLANJUK - KAPUAN




17 Okt 2023 10:40:26
7,1533S 111,5917E
79 Jalan Diponegoro
Balun
Kecamatan Cepu
Kabupaten Blora
Jawa Tengah
#NO.RUAS 189 #STA 0+000
#DPUPR Kab. Blora





17 Okt 2023 10:39:41
7,1533S 111,5922E
No.6 Jalan Aryo Jipang
Balun
Kecamatan Cepu
Kabupaten Blora
Jawa Tengah
#NO.RUAS 189 #STA 0+100
#DPUPR Kab. Blora



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal


NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
189	BALUN - NGLANJUK - KAPUAN			1


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BALUN - NGLANJUK - KAPUAN




17 Okt 2023 10:38:29
7,1543S 111,5920E
29 Jalan Aryo Jipang
Balun
Kecamatan Cepu
Kabupaten Blora
Jawa Tengah
#NO.RUAS 189 #STA 0+200
#DPUPR Kab. Blora





17 Okt 2023 10:37:17
7,1551S 111,5914E
12 Jalan Aryo Jipang
Balun
Kecamatan Cepu
Kabupaten Blora
Jawa Tengah
#NO.RUAS 189 #STA 0+300
#DPUPR Kab. Blora



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
189	BALUN - NGLANJUK - KAPUAN		0	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BALUN - NGLANJUK - KAPUAN



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal


LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
189	BALUN - NGLANJUK - KAPUAN		0	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BALUN - NGLANJUK - KAPUAN



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
189	BALUN - NGLANJUK - KAPUAN		0	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BALUN - NGLANJUK - KAPUAN



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal


LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
189	BALUN - NGLANJUK - KAPUAN		0	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BALUN - NGLANJUK - KAPUAN



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
189	BALUN - NGLANJUK - KAPUAN		0	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BALUN - NGLANJUK - KAPUAN



17 Okt 2023 10.28.17

7,1620S 111,5875E

Nglanjuk

Kecamatan Cepu

Kabupaten Blora

Jawa Tengah

#NO.RUAS 189 #STA 1+200

#DPUPR Kab. Blora



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
189	BALUN - NGLANJUK - KAPUAN		0	7



17 Okt 2023 10.27.13

7,1625S 111,5868E

No.26 Jalan Aryo Jipang

Nglanjuk

Kecamatan Cepu

Kabupaten Blora

Jawa Tengah

#NO.RUAS 189 #STA 1+300

#DPUPR Kab. Blora



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BALUN - NGLANJUK - KAPUAN



17 Okt 2023 10.26.15

7,1630S 111,5869E

Nglanjuk


Kecamatan Cepu

Kabupaten Blora

Jawa Tengah

#NO.RUAS 189 #STA 1+400

#DPUPR Kab. Blora



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
189	BALUN - NGLANJUK - KAPUAN		0	8



17 Okt 2023 10.25.14

7,1635S 111,5851E

Gang 3 Jantar

Nglanjuk

Kecamatan Cepu

Kabupaten Blora

Jawa Tengah

#NO.RUAS 189 #STA 1+500

#DPUPR Kab. Blora



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BALUN - NGLANJUK - KAPUAN



17 Okt 2023 10:24:26
7,1639S 111,5846E
Jalan Aryo Jipang
Nglanjuk
Kecamatan Cepu
Kabupaten Blora
Jawa Tengah
#NO.RUAS 189 #STA 1+600
#DPUPR Kab. Blora

LOKASI :
STA
1+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



17 Okt 2023 10:23:40
7,1651S 111,5846E
No.39 Jalan Aryo Jipang
Nglanjuk
Kecamatan Cepu
Kabupaten Blora
Jawa Tengah
#NO.RUAS 189 #STA 1+700
#DPUPR Kab. Blora

LOKASI :
STA
1+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
189	BALUN - NGLANJUK - KAPUAN		0	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BALUN - NGLANJUK - KAPUAN



17 Okt 2023 10:22:55
7,1658S 111,5844E
39 Jalan Aryo Jipang
Nglanjuk
Kecamatan Cepu
Kabupaten Blora
Jawa Tengah
#NO.RUAS 189 #STA 1+800
#DPUPR Kab. Blora

LOKASI :
STA
1+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



17 Okt 2023 10:21:59
7,1666S 111,5843E
Jalan Aryo Jipang
Nglanjuk
Kecamatan Cepu
Kabupaten Blora
Jawa Tengah
#NO.RUAS 189 #STA 1+900
#DPUPR Kab. Blora

LOKASI :
STA
1+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
189	BALUN - NGLANJUK - KAPUAN		0	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BALUN - NGLANJUK - KAPUAN



17 Okt 2023 10:21:17
7,1674S 111,5842E
Jalan Aryo Jipang
Nglanjuk
Kecamatan Cepu
Kabupaten Blora
Jawa Tengah
#NO.RUAS 189 #STA 2+000
#DPUPR Kab. Blora



17 Okt 2023 10:20:16
7,1681S 111,5830E
Jalan Aryo Jipang
Nglanjuk
Kecamatan Cepu
Kabupaten Blora
Jawa Tengah
#NO.RUAS.189 #STA 2+100
#DPUPR Kab. Blora

LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
189	BALUN - NGLANJUK - KAPUAN		0	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BALUN - NGLANJUK - KAPUAN



17 Okt 2023 10:18:58
7,1692S 111,5837E
Jalan Aryo Jipang
Nglanjuk
Kecamatan Cepu
Kabupaten Blora
Jawa Tengah
#NO.RUAS 189 #STA 2+200
#DPUPR Kab. Blora



17 Okt 2023 10:18:05
7,1701S 111,5835E
Jalan Aryo Jipang
Nglanjuk
Kecamatan Cepu
Kabupaten Blora
Jawa Tengah
#NO.RUAS 189 #STA 2+300
#DPUPR Kab. Blora

LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal


NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
189	BALUN - NGLANJUK - KAPUAN		0	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023				
RUAS JALAN : BALUN - NGLANJUK - KAPUAN				
 17 Okt 2023 10:16:59 7,1709S 111,5831E Nglanjuk Kecamatan Cepu Kabupaten Blora Jawa Tengah #NO.RUAS 189 #STA 2+400 #DPUPR Kab. Blora  17 Okt 2023 10:16:04 7,1718S 111,5829E Nglanjuk Kecamatan Cepu Kabupaten Blora Jawa Tengah #NO.RUAS 189 #STA 2+500 #DPUPR Kab. Blora				
LOKASI :	STA	2+400	LOKASI :	STA 2+500
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	: Baik
LEBAR PERKERASAN	:	3 M	LEBAR PERKERASAN	: 3 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	: Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
189	BALUN - NGLANJUK - KAPUAN		0	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023				
RUAS JALAN : BALUN - NGLANJUK - KAPUAN				
 17 Okt 2023 10:15:15 7,1727S 111,5826E Nglanjuk Kecamatan Cepu Kabupaten Blora Jawa Tengah #NO.RUAS 189 #STA 2+600 #DPUPR Kab. Blora  17 Okt 2023 10:14:18 7,1735S 111,5824E Jalan Aryo Jipang Sumberpitu Kecamatan Cepu Kabupaten Blora Jawa Tengah #NO.RUAS 189 #STA 2+700 #DPUPR Kab. Blora				
LOKASI :	STA	2+600	LOKASI :	STA 2+700
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	: Baik
LEBAR PERKERASAN	:	3 M	LEBAR PERKERASAN	: 3 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	: Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
189	BALUN - NGLANJUK - KAPUAN		0	14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BALUN - NGLANJUK - KAPUAN



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
189	BALUN - NGLANJUK - KAPUAN		0	15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BALUN - NGLANJUK - KAPUAN



LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
189	BALUN - NGLANJUK - KAPUAN		0	16


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023							
RUAS JALAN : BALUN - NGLANJUK - KAPUAN							
 17 Okt 2023 10:10:01 7,1779S 111,5817E Sumberpitu Kecamatan Cepu Kabupaten Blora Jawa Tengah #NO.RUAS 189 #STA 3+200 #DPUPR Kab. Blora  17 Okt 2023 10:09:11 7,1789S 111,5818E Sumberpitu Kecamatan Cepu Kabupaten Blora Jawa Tengah #NO.RUAS 189 #STA 3+300 #DPUPR Kab. Blora							
LOKASI :	STA	3+200	LOKASI :	STA	3+300		
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik		
LEBAR PERKERASAN	:	3	M	LEBAR PERKERASAN	:	3	M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal		
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN			
189	BALUN - NGLANJUK - KAPUAN		0	17			

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023							
RUAS JALAN : BALUN - NGLANJUK - KAPUAN							
 17 Okt 2023 10:08:26 7,1797S 111,5818E Sumberpitu Kecamatan Cepu Kabupaten Blora Jawa Tengah #NO.RUAS 189 #STA 3+400 #DPUPR Kab. Blora  17 Okt 2023 10:07:35 7,1804S 111,5817E Sumberpitu Kecamatan Cepu Kabupaten Blora Jawa Tengah #NO.RUAS 189 #STA 3+500 #DPUPR Kab. Blora							
LOKASI :	STA	3+400	LOKASI :	STA	3+500		
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Sedang		
LEBAR PERKERASAN	:	3	M	LEBAR PERKERASAN	:	3	M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal		
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN			
189	BALUN - NGLANJUK - KAPUAN		0	18			

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BALUN - NGLANJUK - KAPUAN



17 Okt 2023 10.06.50
7,1816S 111,5815E
Jalan Aryo Jipang
Sumberpitu
Kecamatan Cepu
Kabupaten Blora
Jawa Tengah
#NO.RUAS 189 #STA 3+600
#DPUPR Kab. Blora

LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



17 Okt 2023 10.06.01
7,1823S 111,5814E
Jalan Aryo Jipang
Sumberpitu
Kecamatan Cepu
Kabupaten Blora
Jawa Tengah
#NO.RUAS 189 #STA 3+700
#DPUPR Kab. Blora

LOKASI : STA 3+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
189	BALUN - NGLANJUK - KAPUAN		0	19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BALUN - NGLANJUK - KAPUAN



17 Okt 2023 10.05.05
7,1832S 111,5814E
Jalan Aryo Jipang
Sumberpitu
Kecamatan Cepu
Kabupaten Blora
Jawa Tengah
#NO.RUAS 189 #STA 3+800
#DPUPR Kab. Blora

LOKASI : STA 3+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



17 Okt 2023 10.04.14
7,1834S 111,5806E
Jalan Aryo Jipang
Sumberpitu
Kecamatan Cepu
Kabupaten Blora
Jawa Tengah
#NO.RUAS 189 #STA 3+900
#DPUPR Kab. Blora

LOKASI : STA 3+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
189	BALUN - NGLANJUK - KAPUAN		0	20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BALUN - NGLANJUK - KAPUAN



LOKASI : STA 4+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
189	BALUN - NGLANJUK - KAPUAN		0	21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BALUN - NGLANJUK - KAPUAN



LOKASI : STA 4+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
189	BALUN - NGLANJUK - KAPUAN		0	22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BALUN - NGLANJUK - KAPUAN



LOKASI : STA 4+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
189	BALUN - NGLANJUK - KAPUAN		0	23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BALUN - NGLANJUK - KAPUAN



LOKASI : STA 4+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
189	BALUN - NGLANJUK - KAPUAN		0	24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BALUN - NGLANJUK - KAPUAN



17 Okt 2023 09:56:04
7,1847S 111,5725E
No. 172 Lorong Tengah
Getas
Kecamatan Cepu
Kabupaten Blora
Jawa Tengah
#NO.RUAS 189 #STA 4+800
#DPUPR Kab. Blora

LOKASI : STA 4+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



17 Okt 2023 09:54:47
7,1847S 111,5713E
Jalan Aryo Jipang
Getas
Kecamatan Cepu
Kabupaten Blora
Jawa Tengah
#NO.RUAS 189 #STA 4+900
#DPUPR Kab. Blora

LOKASI : STA 4+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
189	BALUN - NGLANJUK - KAPUAN		0	25

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BALUN - NGLANJUK - KAPUAN



17 Okt 2023 09:54:00
7,1849S 111,5704E
Getas
Kecamatan Cepu
Kabupaten Blora
Jawa Tengah
#NO.RUAS 189 #STA 5+000
#DPUPR Kab. Blora

LOKASI : STA 5+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



17 Okt 2023 09:53:10
7,1847S 111,5695E
Getas
Kecamatan Cepu
Kabupaten Blora
Jawa Tengah
#NO.RUAS 189 #STA 5+100
#DPUPR Kab. Blora

LOKASI : STA 5+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
189	BALUN - NGLANJUK - KAPUAN		0	26

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BALUN - NGLANJUK - KAPUAN



17 Okt 2023 09:52:23

7,1848S 111,5688E

Getas

Kecamatan Cepu

Kabupaten Blora

Jawa Tengah

#NO.RUAS 189 #STA 5+200

#DPUPR Kab. Blora



LOKASI : STA 5+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
189	BALUN - NGLANJUK - KAPUAN		0	27



17 Okt 2023 09:51:38

7,1846S 111,5680E

Getas

Kecamatan Cepu

Kabupaten Blora

Jawa Tengah

#NO.RUAS 189 #STA 5+300

#DPUPR Kab. Blora



LOKASI : STA 5+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BALUN - NGLANJUK - KAPUAN



17 Okt 2023 09:50:38

7,1845S 111,5670E

Getas

Kecamatan Cepu

Kabupaten Blora

Jawa Tengah

#NO.RUAS 189 #STA 5+400

#DPUPR Kab. Blora



LOKASI : STA 5+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
189	BALUN - NGLANJUK - KAPUAN		0	28



17 Okt 2023 09:49:49

7,1848S 111,5660E

Getas

Kecamatan Cepu

Kabupaten Blora

Jawa Tengah

#NO.RUAS 189 #STA 5+500

#DPUPR Kab. Blora



LOKASI : STA 5+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BALUN - NGLANJUK - KAPUAN



LOKASI : STA 5+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
189	BALUN - NGLANJUK - KAPUAN		0	29

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BALUN - NGLANJUK - KAPUAN




LOKASI : STA 5+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
189	BALUN - NGLANJUK - KAPUAN		0	30



FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023					
RUAS JALAN : BALUN - NGLANJUK - KAPUAN					
 17 Okt 2023 09:44:49 7,1870S 111,5619E Jipang Kecamatan Cepu Kabupaten Blora Jawa Tengah #NO.RUAS 189 #STA 6+000 #DPUPR Kab. Blora  17 Okt 2023 09:44:01 7,1874S 111,5613E Kapuan Kecamatan Cepu Kabupaten Blora Jawa Tengah #NO.RUAS 189 #STA 6+100 #DPUPR Kab. Blora					
LOKASI :	STA	6+000	LOKASI :	STA	6+100
KONDISI PERKERASAN	:	Sedang	KONDISI PERKERASAN	:	Sedang
LEBAR PERKERASAN	:	3 M	LEBAR PERKERASAN	:	3 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
189	BALUN - NGLANJUK - KAPUAN		0	31	


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023					
RUAS JALAN : BALUN - NGLANJUK - KAPUAN					
 17 Okt 2023 09:43:08 7,1879S 111,5604E Kapuan Kecamatan Cepu Kabupaten Blora Jawa Tengah #NO.RUAS 189 #STA 6+200 #DPUPR Kab. Blora  17 Okt 2023 09:42:29 7,1884S 111,5598E Kapuan Kecamatan Cepu Kabupaten Blora Jawa Tengah #NO.RUAS 189 #STA 6+300 #DPUPR Kab. Blora					
LOKASI :	STA	6+200	LOKASI :	STA	6+300
KONDISI PERKERASAN	:	Sedang	KONDISI PERKERASAN	:	Sedang
LEBAR PERKERASAN	:	3 M	LEBAR PERKERASAN	:	3 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
189	BALUN - NGLANJUK - KAPUAN		0	32	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BALUN - NGLANJUK - KAPUAN



17 Okt 2023 09:41:09
7,1887S 111,5590E
No.2 Jalan Aryo Jipang
Kapuan
Kecamatan Cepu
Kabupaten Blora
Jawa Tengah
#NO.RUAS 189 #STA 6+400
#DPUPR Kab. Blora



17 Okt 2023 09:40:27
7,1887S 111,5581E
Jalan Aryo Jipang
Kapuan
Kecamatan Cepu
Kabupaten Blora
Jawa Tengah
#NO.RUAS 189 #STA 6+500
#DPUPR Kab. Blora

LOKASI : STA 6+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 6+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
189	BALUN - NGLANJUK - KAPUAN		0	33

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BALUN - NGLANJUK - KAPUAN



17 Okt 2023 09:39:28
7,1886S 111,5570E
#NO.RUAS 189 #STA 6+600
#DPUPR Kab. Blora



17 Okt 2023 09:37:40
7,1885S 111,5565E
Kapuan
Kecamatan Cepu
Kabupaten Blora
Jawa Tengah
#NO.RUAS 189 #STA 6+660
#DPUPR Kab. Blora

LOKASI : STA 6+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 6+660

KONDISI PERKERASAN : Baik


LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
189	BALUN - NGLANJUK - KAPUAN		0	34

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BALUN - NGLANJUK - KAPUAN



LOKASI : STA 6+680

LOKASI : STA

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Beton

KONDISI PERKERASAN :
LEBAR PERKERASAN : M
CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
189	BALUN - NGLANJUK - KAPUAN		0	35