

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl.Pasar



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Aspal


LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
195	Jl.Pasar			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl.Pasar



LOKASI : STA 0+170

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA

KONDISI PERKERASAN :
LEBAR PERKERASAN : M
CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
195	Jl.Pasar			2