

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl.Diponegoro 1



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal


LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
199	Jl.Diponegoro 1			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl.Diponegoro 1



LOKASI : STA 0+170

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA

KONDISI PERKERASAN :
LEBAR PERKERASAN : M
CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
199	Jl.Diponegoro 1			2