


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Kalinanas - BTS Kab.Rembang



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Beton

LOKASI : STA 0+010

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
21	Kalinanas - BTS Kab.Rembang			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Kalinanas - BTS Kab.Rembang



LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
21	Kalinanas - BTS Kab.Rembang			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Kalinanas - BTS Kab.Rembang



LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
21	Kalinanas - BTS Kab.Rembang		0	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Kalinanas - BTS Kab.Rembang



LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
21	Kalinanas - BTS Kab.Rembang		0	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Kalinanas - BTS Kab.Rembang



LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal




LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
21	Kalinanas - BTS Kab.Rembang		0	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Kalinanas - BTS Kab.Rembang



LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
21	Kalinanas - BTS Kab.Rembang		0	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Kalinanas - BTS Kab.Rembang



LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 1+200**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
21	Kalinanas - BTS Kab.Rembang		0	7