


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Kalinanas - BTS Kab.Pati



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
22	Kalinanas - BTS Kab.Pati			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Kalinanas - BTS Kab.Pati



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton


LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
22	Kalinanas - BTS Kab.Pati			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Kalinanas - BTS Kab.Pati



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton


LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
22	Kalinanas - BTS Kab.Pati		0	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Kalinanas - BTS Kab.Pati



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton


LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
22	Kalinanas - BTS Kab.Pati		0	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Kalinanas - BTS Kab.Pati



LOKASI : STA 0+790

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA

KONDISI PERKERASAN : M

LEBAR PERKERASAN : M

CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
22	Kalinanas - BTS Kab.Pati		0	5