

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : POJOK - PLOSOREJO - SENDANGWUNGU



19 Sep 2023 14:19:10
6,9899S 111,3919E
Bluroto
Kecamatan Banjarejo
Kabupaten Blora
Jawa Tengah
#NO.RUAS 42 #STA 0+000
#DPUPR Kab. Blora



19 Sep 2023 14:20:41
6,9896S 111,3908E
Bluroto
Kecamatan Banjarejo
Kabupaten Blora
Jawa Tengah
#NO.RUAS 42 #STA 0+100
#DPUPR Kab. Blora

LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4.2 M

CATATAN : Paving

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3.9 M

CATATAN : Paving

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
42	POJOK - PLOSOREJO - SENDANGWUNGU			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : POJOK - PLOSOREJO - SENDANGWUNGU



19 Sep 2023 14:21:31
6,9893S 111,3900E
Bluroto
Kecamatan Banjarejo
Kabupaten Blora
Jawa Tengah
#NO.RUAS 42 #STA 0+200
#DPUPR Kab. Blora



19 Sep 2023 14:22:23
6,9891S 111,3890E
Bluroto
Kecamatan Banjarejo
Kabupaten Blora
Jawa Tengah
#NO.RUAS 42 #STA 0+300
#DPUPR Kab. Blora

LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3.9 M

CATATAN : Paving

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3.9 M

CATATAN : Paving

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
42	POJOK - PLOSOREJO - SENDANGWUNGU		0	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : POJOK - PLOSOREJO - SENDANGWUNGU



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3.9 M

CATATAN : Paving

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3.9 M

CATATAN : Paving

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
42	POJOK - PLOSOREJO - SENDANGWUNGU		0	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : POJOK - PLOSOREJO - SENDANGWUNGU



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Paving

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Paving

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
42	POJOK - PLOSOREJO - SENDANGWUNGU		0	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : POJOK - PLOSOREJO - SENDANGWUNGU



19 Sep 2023 14:28:36
6,9902S 111,3849E
Buluroto
Kecamatan Banjarejo
Kabupaten Blora
Jawa Tengah
#NO.RUAS 42 #STA 0+800
#DPUPR Kab. Blora

LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Paving



19 Sep 2023 14:29:24
6,9906S 111,3843E
Buluroto
Kecamatan Banjarejo
Kabupaten Blora
Jawa Tengah
#NO.RUAS 42 #STA 0+900
#DPUPR Kab. Blora

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
42	POJOK - PLOSOREJO - SENDANGWUNGU		0	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : POJOK - PLOSOREJO - SENDANGWUNGU



19 Sep 2023 14:30:23
6,9911S 111,3837E
Buluroto
Kecamatan Banjarejo
Kabupaten Blora
Jawa Tengah
#NO.RUAS 42 #STA 1+000
#DPUPR Kab. Blora

LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal



19 Sep 2023 14:31:21
6,9919S 111,3828E
Buluroto
Kecamatan Banjarejo
Kabupaten Blora
Jawa Tengah
#NO.RUAS 42 #STA 1+100
#DPUPR Kab. Blora

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
42	POJOK - PLOSOREJO - SENDANGWUNGU		0	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : POJOK - PLOSOREJO - SENDANGWUNGU



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
42	POJOK - PLOSOREJO - SENDANGWUNGU		0	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : POJOK - PLOSOREJO - SENDANGWUNGU



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
42	POJOK - PLOSOREJO - SENDANGWUNGU		0	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : POJOK - PLOSOREJO - SENDANGWUNGU



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
42	POJOK - PLOSOREJO - SENDANGWUNGU		0	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : POJOK - PLOSOREJO - SENDANGWUNGU



LOKASI : STA 1+730

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Paving



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Paving

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
42	POJOK - PLOSOREJO - SENDANGWUNGU		0	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : POJOK - PLOSOREJO - SENDANGWUNGU



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Paving



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Paving

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
42	POJOK - PLOSOREJO - SENDANGWUNGU		0	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : POJOK - PLOSOREJO - SENDANGWUNGU



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Paving



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Paving

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
42	POJOK - PLOSOREJO - SENDANGWUNGU		0	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : POJOK - PLOSOREJO - SENDANGWUNGU



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Paving

LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Paving

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
42	POJOK - PLOSOREJO - SENDANGWUNGU		0	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : POJOK - PLOSOREJO - SENDANGWUNGU



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Paving

LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Paving

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
42	POJOK - PLOSOREJO - SENDANGWUNGU		0	14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : POJOK - PLOSOREJO - SENDANGWUNGU



LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.9 M
CATATAN : Paving

LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.9 M
CATATAN : Paving

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
42	POJOK - PLOSOREJO - SENDANGWUNGU		0	15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : POJOK - PLOSOREJO - SENDANGWUNGU



LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.9 M
CATATAN : Paving

LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.9 M
CATATAN : Paving

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
42	POJOK - PLOSOREJO - SENDANGWUNGU		0	16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : POJOK - PLOSOREJO - SENDANGWUNGU



LOKASI : **STA 3+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3.9 M

CATATAN : Paving

LOKASI : **STA 3+130**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Paving

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
42	POJOK - PLOSOREJO - SENDANGWUNGU		0	17