



FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TEMANJANG - JATIKLAMPOK



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Kerikil



LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
46	TEMANJANG - JATIKLAMPOK			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TEMANJANG - JATIKLAMPOK



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Kerikil



LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
46	TEMANJANG - JATIKLAMPOK		0	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TEMANJANG - JATIKLAMPOK



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
46	TEMANJANG - JATIKLAMPOK		0	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TEMANJANG - JATIKLAMPOK



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
46	TEMANJANG - JATIKLAMPOK		0	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TEMANJANG - JATIKLAMPOK



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Kerikil



LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
46	TEMANJANG - JATIKLAMPOK		0	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TEMANJANG - JATIKLAMPOK



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Kerikil



LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
46	TEMANJANG - JATIKLAMPOK		0	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TEMANJANG - JATIKLAMPOK



7 Okt 2023 11:07:21
7,0836S 111,4170E
Semanggi
Kecamatan Jepon
Kabupaten Blora
Jawa Tengah
#NO.RUAS 46 #STA 1+200
#DPUPR Kab. Blora



7 Okt 2023 11:06:18
7,0744S 111,4015E
Semanggi
Kecamatan Jepon
Kabupaten Blora
Jawa Tengah
#NO.RUAS 46 #STA 1+300
#DPUPR Kab. Blora

LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
46	TEMANJANG - JATIKLAMPOK		0	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TEMANJANG - JATIKLAMPOK



7 Okt 2023 11:05:18
7,0743S 111,4005E
Semanggi
Kecamatan Jepon
Kabupaten Blora
Jawa Tengah
#NO.RUAS 46 #STA 1+400
#DPUPR Kab. Blora



7 Okt 2023 11:04:26
7,0750S 111,3997E
Semanggi
Kecamatan Jepon
Kabupaten Blora
Jawa Tengah
#NO.RUAS 46 #STA 1+500
#DPUPR Kab. Blora

LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
46	TEMANJANG - JATIKLAMPOK		0	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TEMANJANG - JATIKLAMPOK



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Kerikil



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
46	TEMANJANG - JATIKLAMPOK		0	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TEMANJANG - JATIKLAMPOK



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Kerikil



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
46	TEMANJANG - JATIKLAMPOK		0	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TEMANJANG - JATIKLAMPOK



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Kerikil



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
46	TEMANJANG - JATIKLAMPOK		0	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TEMANJANG - JATIKLAMPOK



LOKASI : STA 2+130

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
46	TEMANJANG - JATIKLAMPOK		0	12


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TEMANJANG - JATIKLAMPOK



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 2+370

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
46	TEMANJANG - JATIKLAMPOK		0	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TEMANJANG - JATIKLAMPOK



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Kerikil



LOKASI : STA 2+450

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
46	TEMANJANG - JATIKLAMPOK		0	14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TEMANJANG - JATIKLAMPOK



7 Okt 2023 10:52:02
7,0827S 111,3964E
Jatiklampok
Kecamatan Banjarejo
Kabupaten Blora
Jawa Tengah
#NO.RUAS 46 #STA 2+500
#DPUPR Kab. Blora

LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton



7 Okt 2023 10:51:09
7,0833S 111,3966E
Jatiklampok
Kecamatan Banjarejo
Kabupaten Blora
Jawa Tengah
#NO.RUAS 46 #STA 2+600
#DPUPR Kab. Blora

LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
46	TEMANJANG - JATIKLAMPOK		0	15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TEMANJANG - JATIKLAMPOK



7 Okt 2023 10:49:37
7,0838S 111,3963E
Jatiklampok
Kecamatan Banjarejo
Kabupaten Blora
Jawa Tengah
#NO.RUAS 46 #STA 2+700
#DPUPR Kab. Blora

LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Kerikil



7 Okt 2023 10:48:48
7,0844S 111,3959E
Jatiklampok
Kecamatan Banjarejo
Kabupaten Blora
Jawa Tengah
#NO.RUAS 46 #STA 2+800
#DPUPR Kab. Blora

LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
46	TEMANJANG - JATIKLAMPOK		0	16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TEMANJANG - JATIKLAMPOK



LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
46	TEMANJANG - JATIKLAMPOK		0	17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TEMANJANG - JATIKLAMPOK



LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
46	TEMANJANG - JATIKLAMPOK		0	18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TEMANJANG - JATIKLAMPOK



LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal




LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
46	TEMANJANG - JATIKLAMPOK		0	19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TEMANJANG - JATIKLAMPOK



LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
46	TEMANJANG - JATIKLAMPOK		0	20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TEMANJANG - JATIKLAMPOK



LOKASI : **STA 3+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 3+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
46	TEMANJANG - JATIKLAMPOK		0	21