

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Gayam - Gandu BTS KAB.Rembang




LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
73	Gayam - Gandu BTS KAB.Rembang			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Gayam - Gandu BTS KAB.Rembang



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
73	Gayam - Gandu BTS KAB.Rembang			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Gayam - Gandu BTS KAB.Rembang



LOKASI : STA 0+350

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
73	Gayam - Gandu BTS KAB.Rembang			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Gayam - Gandu BTS KAB.Rembang



LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal




LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
73	Gayam - Gandu BTS KAB.Rembang			4


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Gayam - Gandu BTS KAB.Rembang



LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal




LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
73	Gayam - Gandu BTS KAB.Rembang			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Gayam - Gandu BTS KAB.Rembang



LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
73	Gayam - Gandu BTS KAB.Rembang			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Gayam - Gandu BTS KAB.Rembang



LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal




LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
73	Gayam - Gandu BTS KAB.Rembang			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Gayam - Gandu BTS KAB.Rembang



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
73	Gayam - Gandu BTS KAB.Rembang			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Gayam - Gandu BTS KAB.Rembang



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
73	Gayam - Gandu BTS KAB.Rembang			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Gayam - Gandu BTS KAB.Rembang



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
73	Gayam - Gandu BTS KAB.Rembang			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Gayam - Gandu BTS KAB.Rembang



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
73	Gayam - Gandu BTS KAB.Rembang			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Gayam - Gandu BTS KAB.Rembang



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
73	Gayam - Gandu BTS KAB.Rembang			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Gayam - Gandu BTS KAB.Rembang



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
73	Gayam - Gandu BTS KAB.Rembang			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Gayam - Gandu BTS KAB.Rembang



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
73	Gayam - Gandu BTS KAB.Rembang			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Gayam - Gandu BTS KAB.Rembang



LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
73	Gayam - Gandu BTS KAB.Rembang			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Gayam - Gandu BTS KAB.Rembang



LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
73	Gayam - Gandu BTS KAB.Rembang			16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Gayam - Gandu BTS KAB.Rembang



LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
73	Gayam - Gandu BTS KAB.Rembang			17