

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : NGLOBO - GUBUK PAYUNG



21 Sep 2023 10:27:38
7,0410S 111,4981E
Jalan Tanpa Nama
Nglobo
Kecamatan Jiken
Kabupaten Blora
Jawa Tengah
#NO.RUAS 79 #STA 0+000
#DPUPR Kab. Blora



21 Sep 2023 10:29:21
7,0401S 111,4976E
Nglobo
Kecamatan Jiken
Kabupaten Blora
Jawa Tengah
#NO.RUAS 79 #STA 0+100
#DPUPR Kab. Blora

LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal


LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal


NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
76	NGLOBO - GUBUK PAYUNG			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : NGLOBO - GUBUK PAYUNG



21 Sep 2023 10:30:36
7,0433S 111,4981E
Nglobo
Kecamatan Jiken
Kabupaten Blora
Jawa Tengah
#NO.RUAS 79 #STA 0+200
#DPUPR Kab. Blora



21 Sep 2023 10:31:23
7,0434S 111,4981E
Nglobo
Kecamatan Jiken
Kabupaten Blora
Jawa Tengah
#NO.RUAS 79 #STA 0+240
#DPUPR Kab. Blora

LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+240

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
76	NGLOBO - GUBUK PAYUNG			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : NGLOBO - GUBUK PAYUNG



LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Kerikil



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
76	NGLOBO - GUBUK PAYUNG			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : NGLOBO - GUBUK PAYUNG



LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Kerikil



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
76	NGLOBO - GUBUK PAYUNG			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : NGLOBO - GUBUK PAYUNG



LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Kerikil



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
76	NGLOBO - GUBUK PAYUNG			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : NGLOBO - GUBUK PAYUNG



LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Kerikil



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
76	NGLOBO - GUBUK PAYUNG			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : NGLOBO - GUBUK PAYUNG



LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Kerikil



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
76	NGLOBO - GUBUK PAYUNG			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : NGLOBO - GUBUK PAYUNG



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Kerikil



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
76	NGLOBO - GUBUK PAYUNG			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : NGLOBO - GUBUK PAYUNG



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Kerikil



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
76	NGLOBO - GUBUK PAYUNG			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : NGLOBO - GUBUK PAYUNG



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Kerikil



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
76	NGLOBO - GUBUK PAYUNG			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : NGLOBO - GUBUK PAYUNG



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Kerikil



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
76	NGLOBO - GUBUK PAYUNG			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : NGLOBO - GUBUK PAYUNG



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Kerikil



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
76	NGLOBO - GUBUK PAYUNG			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : NGLOBO - GUBUK PAYUNG



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Kerikil



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang


LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
76	NGLOBO - GUBUK PAYUNG			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : NGLOBO - GUBUK PAYUNG




LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Kerikil



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
76	NGLOBO - GUBUK PAYUNG			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : NGLOBO - GUBUK PAYUNG



LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Kerikil



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
76	NGLOBO - GUBUK PAYUNG			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : NGLOBO - GUBUK PAYUNG



LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Kerikil



LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
76	NGLOBO - GUBUK PAYUNG			16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : NGLOBO - GUBUK PAYUNG



LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Kerikil



LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
76	NGLOBO - GUBUK PAYUNG			17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : NGLOBO - GUBUK PAYUNG



LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Kerikil



LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
76	NGLOBO - GUBUK PAYUNG			18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : NGLOBO - GUBUK PAYUNG



LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Kerikil




LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
76	NGLOBO - GUBUK PAYUNG			19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : NGLOBO - GUBUK PAYUNG



LOKASI : STA 3+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Kerikil



LOKASI : STA 3+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
76	NGLOBO - GUBUK PAYUNG			20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : NGLOBO - GUBUK PAYUNG



LOKASI : STA 3+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Kerikil




LOKASI : STA 3+940

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
76	NGLOBO - GUBUK PAYUNG			21


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : NGLOBO - GUBUK PAYUNG



LOKASI : STA 4+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 4+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
76	NGLOBO - GUBUK PAYUNG			22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : NGLOBO - GUBUK PAYUNG



LOKASI : STA 4+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Beton



LOKASI : STA 4+300

KONDISI PERKERASAN : Baik


LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
76	NGLOBO - GUBUK PAYUNG			23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : NGLOBO - GUBUK PAYUNG




LOKASI : STA 4+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Beton



LOKASI : STA 4+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
76	NGLOBO - GUBUK PAYUNG			24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : NGLOBO - GUBUK PAYUNG



LOKASI : STA 4+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Beton




LOKASI : STA 4+650

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Macadam

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
76	NGLOBO - GUBUK PAYUNG			25


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : NGLOBO - GUBUK PAYUNG



LOKASI : STA 4+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Macadam



LOKASI : STA 4+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Macadam

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
76	NGLOBO - GUBUK PAYUNG			26

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : NGLOBO - GUBUK PAYUNG



LOKASI : STA 4+890

LOKASI : STA

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

LEBAR PERKERASAN : M

CATATAN : Macadam

CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
76	NGLOBO - GUBUK PAYUNG			27