

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : SIDOREJO - KENONGOGONG - KLAGEN



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 7 M

CATATAN : Beton



LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4.5 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
89	SIDOREJO - KENONGOGONG - KLAGEN			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : SIDOREJO - KENONGOGONG - KLAGEN



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4.5 M

CATATAN : Beton



LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang


LEBAR PERKERASAN : 4.5 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
89	SIDOREJO - KENONGOGONG - KLAGEN		0	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : SIDOREJO - KENONGOGONG - KLAGEN



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
89	SIDOREJO - KENONGOGONG - KLAGEN			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : SIDOREJO - KENONGOGONG - KLAGEN



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
89	SIDOREJO - KENONGOGONG - KLAGEN			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : SIDOREJO - KENONGOGONG - KLAGEN



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Kerikil



LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
89	SIDOREJO - KENONGOGONG - KLAGEN			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : SIDOREJO - KENONGOGONG - KLAGEN



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Kerikil



LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
89	SIDOREJO - KENONGOGONG - KLAGEN			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : SIDOREJO - KENONGOGONG - KLAGEN



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Kerikil




LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
89	SIDOREJO - KENONGOGONG - KLAGEN			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : SIDOREJO - KENONGOGONG - KLAGEN



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Kerikil



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
89	SIDOREJO - KENONGOGONG - KLAGEN			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : SIDOREJO - KENONGOGONG - KLAGEN



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
89	SIDOREJO - KENONGOGONG - KLAGEN			9


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : SIDOREJO - KENONGOGONG - KLAGEN



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
89	SIDOREJO - KENONGOGONG - KLAGEN			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : SIDOREJO - KENONGOGONG - KLAGEN



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
89	SIDOREJO - KENONGOGONG - KLAGEN			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : SIDOREJO - KENONGOGONG - KLAGEN



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
89	SIDOREJO - KENONGOGONG - KLAGEN			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : SIDOREJO - KENONGOGONG - KLAGEN



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
89	SIDOREJO - KENONGOGONG - KLAGEN			13


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : SIDOREJO - KENONGOGONG - KLAGEN



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
89	SIDOREJO - KENONGOGONG - KLAGEN			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : SIDOREJO - KENONGOGONG - KLAGEN



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Beton




LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
89	SIDOREJO - KENONGOGONG - KLAGEN			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : SIDOREJO - KENONGOGONG - KLAGEN



LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
89	SIDOREJO - KENONGOGONG - KLAGEN			16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : SIDOREJO - KENONGOGONG - KLAGEN



LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
89	SIDOREJO - KENONGOGONG - KLAGEN			17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : SIDOREJO - KENONGOGONG - KLAGEN



LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Beton




LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
89	SIDOREJO - KENONGOGONG - KLAGEN			18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : SIDOREJO - KENONGOGONG - KLAGEN



LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 3+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
89	SIDOREJO - KENONGOGONG - KLAGEN			19


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : SIDOREJO - KENONGOGONG - KLAGEN



LOKASI : STA 3+760

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA

KONDISI PERKERASAN :
LEBAR PERKERASAN : M
CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
89	SIDOREJO - KENONGOGONG - KLAGEN			20