

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : MURAHARJO - JETAK - KARANGGENENG



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+030

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
9	MURAHARJO - JETAK - KARANGGENENG			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : MURAHARJO - JETAK - KARANGGENENG



LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
9	MURAHARJO - JETAK - KARANGGENENG		0	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : MURAHARJO - JETAK - KARANGGENENG



LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat


LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
9	MURAHARJO - JETAK - KARANGGENENG		0	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : MURAHARJO - JETAK - KARANGGENENG



LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+530

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
9	MURAHARJO - JETAK - KARANGGENENG		0	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : MURAHARJO - JETAK - KARANGGENENG



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
9	MURAHARJO - JETAK - KARANGGENENG		0	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : MURAHARJO - JETAK - KARANGGENENG



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton




LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
9	MURAHARJO - JETAK - KARANGGENENG		0	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : MURAHARJO - JETAK - KARANGGENENG



LOKASI : STA 0+920

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
9	MURAHARJO - JETAK - KARANGGENENG		0	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : MURAHARJO - JETAK - KARANGGENENG



LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
9	MURAHARJO - JETAK - KARANGGENENG		0	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : MURAHARJO - JETAK - KARANGGENENG



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton




LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
9	MURAHARJO - JETAK - KARANGGENENG		0	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : MURAHARJO - JETAK - KARANGGENENG



LOKASI : STA 1+470

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
9	MURAHARJO - JETAK - KARANGGENENG		0	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : MURAHARJO - JETAK - KARANGGENENG



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
9	MURAHARJO - JETAK - KARANGGENENG		0	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : MURAHARJO - JETAK - KARANGGENENG



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
9	MURAHARJO - JETAK - KARANGGENENG		0	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : MURAHARJO - JETAK - KARANGGENENG



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
9	MURAHARJO - JETAK - KARANGGENENG		0	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : MURAHARJO - JETAK - KARANGGENENG



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
9	MURAHARJO - JETAK - KARANGGENENG		0	14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : MURAHARJO - JETAK - KARANGGENENG



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
9	MURAHARJO - JETAK - KARANGGENENG		0	15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : MURAHARJO - JETAK - KARANGGENENG



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 2+640

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
9	MURAHARJO - JETAK - KARANGGENENG		0	16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : MURAHARJO - JETAK - KARANGGENENG



LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
9	MURAHARJO - JETAK - KARANGGENENG		0	17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : MURAHARJO - JETAK - KARANGGENENG



LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+940

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
9	MURAHARJO - JETAK - KARANGGENENG		0	18