


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : RANDUBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Beton

LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	RANDEBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : RANDUBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI



LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
CATATAN : Beton

LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	RANDEBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : RANDUBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	RANDUBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : RANDUBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	RANDUBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : RANDUBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI



LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
CATATAN : BETON

LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	RANDUBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : RANDUBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI



LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
CATATAN : BETON

LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	RANDUBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : RANDUBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : BETON



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	RANDUBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : RANDUBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : BETON



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	RANDUBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI			8


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : RANDUBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : BETON



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	RANDUBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : RANDUBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : BETON



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	RANDUBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : RANDUBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : BETON



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	RANDUBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : RANDUBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : BETON



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	RANDUBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : RANDUBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : BETON



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	RANDUBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI			13


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : RANDUBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : BETON



LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	RANDUBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : RANDUBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : BETON



LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	RANDUBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : RANDUBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI



LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : BETON



LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	RANDUBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI			16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : RANDUBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI



LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : BETON




LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	RANDBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI			17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : RANDUBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI



LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : BETON



LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	RANDBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI			18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : RANDUBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI



LOKASI : **STA 3+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : BETON



LOKASI : **STA 3+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	RANDBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI			19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : RANDUBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI



LOKASI : **STA 3+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : BETON



LOKASI : **STA 3+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	RANDBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI			20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : RANDUBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI



LOKASI : STA 4+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : BETON



LOKASI : STA 4+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	RANDUBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI			21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : RANDUBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI



LOKASI : STA 4+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : BETON



LOKASI : STA 4+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	RANDUBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI			22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : RANDUBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI



LOKASI : STA 4+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : BETON



LOKASI : STA 4+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	RANDUBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI			23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : RANDUBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI



LOKASI : STA 4+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : BETON



LOKASI : STA 4+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	RANDUBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI			24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : RANDUBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI



LOKASI : STA 4+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : BETON



LOKASI : STA 4+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	RANDUBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI			25


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : RANDUBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI



LOKASI : STA 5+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : BETON



LOKASI : STA 5+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	RANDUBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI			26

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : RANDUBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI



LOKASI : STA 5+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : BETON



LOKASI : STA 5+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	RANDBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI			27

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : RANDUBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI



LOKASI : STA 5+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : BETON



LOKASI : STA 5+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	RANDBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI			28

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : RANDUBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI



LOKASI : STA 5+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : BETON



LOKASI : STA 5+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	RANDUBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI			29


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : RANDUBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI



LOKASI : STA 5+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : BETON



LOKASI : STA 5+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	RANDUBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI			30

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : RANDUBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI



LOKASI : STA 6+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : BETON



LOKASI : STA 6+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	RANDUBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI			31

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : RANDUBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI



LOKASI : STA 6+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : BETON



LOKASI : STA 6+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	RANDUBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI			32

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : RANDUBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI



LOKASI : STA 6+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : BETON



LOKASI : STA 6+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	RANDUBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI			33

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : RANDUBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI



LOKASI : STA 6+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : BETON



LOKASI : STA 6+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	RANDUBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI			34

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : RANDUBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI



LOKASI : STA 6+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : BETON



LOKASI : STA 6+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	RANDUBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI			35

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : RANDUBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI



LOKASI : STA 7+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : BETON



LOKASI : STA 7+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	RANDUBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI			36

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : RANDUBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI



LOKASI : **STA 7+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : BETON



LOKASI : **STA 7+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	RANDUBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI			37


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : RANDUBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI



LOKASI : **STA 7+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : BETON



LOKASI : **STA 7+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	RANDUBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI			38

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : RANDUBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI



LOKASI : STA 7+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : BETON



LOKASI : STA 7+650

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	RANDUBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI			39

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : RANDUBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI



LOKASI : STA 7+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : BETON



LOKASI : STA 7+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	RANDUBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI			40


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : RANDUBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI



LOKASI : STA 7+850

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : BETON



LOKASI : STA 7+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,6 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	RANDUBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI			41

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : RANDUBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI



LOKASI : STA 8+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : BETON



LOKASI : STA 8+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	RANDUBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI			42

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : RANDUBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI



LOKASI : STA 8+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : BETON




LOKASI : STA 8+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	RANDUBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI			43


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : RANDUBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI



LOKASI : STA 8+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : BETON



LOKASI : STA 8+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	RANDUBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI			44

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : RANDUBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI



LOKASI : **STA 8+550**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : BETON



LOKASI : **STA 8+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	RANDUBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI			45

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : RANDUBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI



LOKASI : **STA 8+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : BETON



LOKASI : **STA 8+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	RANDUBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI			46

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : RANDUBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI



LOKASI : STA 8+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : BETON



LOKASI : STA 9+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	RANDUBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI			47

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : RANDUBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI



LOKASI : STA 9+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : BETON



LOKASI : STA 9+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	RANDUBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI			48

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : RANDUBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI



LOKASI : STA 9+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : BETON



LOKASI : STA 9+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	RANDBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI			49

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : RANDUBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI



LOKASI : STA 9+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : BETON



LOKASI : STA 9+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	RANDBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI			50

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : RANDUBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI



LOKASI : STA 9+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : BETON



LOKASI : STA 9+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	RANDUBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI			51

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : RANDUBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI



LOKASI : STA 9+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : BETON



LOKASI : STA 10+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	RANDUBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI			52

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : RANDUBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI



LOKASI : STA 10+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : BETON



LOKASI : STA 10+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	RANDUBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI			53

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : RANDUBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI



LOKASI : STA 10+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : BETON



LOKASI : STA 10+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	RANDUBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI			54

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : RANDUBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI



LOKASI : STA 10+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : BETON



LOKASI : STA 10+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	RANDUBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI			55

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : RANDUBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI



LOKASI : STA 10+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : BETON



LOKASI : STA 10+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	RANDUBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI			56

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : RANDUBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI



LOKASI : STA 10+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : BETON



LOKASI : STA 11+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	RANDUBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI			57

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : RANDUBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI



LOKASI : STA 11+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : BETON



LOKASI : STA 11+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	RANDUBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI			58

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : RANDUBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI



LOKASI : STA 11+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : BETON



LOKASI : STA 11+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	RANDUBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI			59

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : RANDUBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI



LOKASI : STA 11+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : BETON



LOKASI : STA 11+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	RANDUBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI			60

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : RANDUBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI



LOKASI : STA 11+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : BETON



LOKASI : STA 11+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	RANDUBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI			61


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : RANDUBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI



LOKASI : STA 11+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : BETON



LOKASI : STA 12+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	RANDUBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI			62

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : RANDUBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI



LOKASI : STA 12+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : BETON




LOKASI : STA 12+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	RANDUBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI			63

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : RANDUBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI



LOKASI : STA 12+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : BETON



LOKASI : STA 12+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	RANDUBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI			64

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : RANDUBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI



LOKASI : STA 12+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : BETON



LOKASI : STA 12+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	RANDUBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI			65

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : RANDUBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI



LOKASI : STA 12+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : BETON



LOKASI : STA 12+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	RANDUBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI			66

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : RANDUBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI



LOKASI : STA 12+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : BETON



LOKASI : STA 13+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	RANDUBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI			67


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : RANDUBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI



LOKASI : STA 13+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : BETON



LOKASI : STA 13+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	RANDUBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI			68

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : RANDUBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI



LOKASI : STA 13+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : BETON



LOKASI : STA 13+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	RANDUBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI			69

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : RANDUBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI



LOKASI : STA 13+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : BETON



LOKASI : STA 13+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	RANDUBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI			70

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : RANDUBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI



LOKASI : STA 13+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : BETON



LOKASI : STA 13+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	RANDUBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI			71

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : RANDUBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI



LOKASI : STA 13+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : BETON



LOKASI : STA 14+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	RANDUBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI			72

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : RANDUBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI



LOKASI : STA 14+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : BETON



LOKASI : STA 14+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	RANDUBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI			73

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : RANDUBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI



LOKASI : STA 14+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : BETON



LOKASI : STA 14+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	RANDUBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI			74

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : RANDUBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI



LOKASI : STA 14+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : BETON



LOKASI : STA 14+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	RANDUBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI			75

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : RANDUBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI



LOKASI : STA 14+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : BETON



LOKASI : STA 14+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	RANDUBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI			76

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : RANDUBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI



LOKASI : STA 14+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : BETON



LOKASI : STA 15+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	RANDUBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI			77

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : RANDUBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI



LOKASI : STA 15+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : BETON



LOKASI : STA 15+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	RANDUBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI			78

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : RANDUBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI



LOKASI : STA 15+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 15+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	RANDUBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI			79

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : RANDUBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI



LOKASI : STA 15+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 15+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	RANDUBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI			80

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : RANDUBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI



LOKASI : STA 15+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 15+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	RANDUBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI			81

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : RANDUBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI



LOKASI : STA 15+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 16+000

Masih dalam pengerjaan
KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	RANDUBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI			82

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : RANDUBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI



LOKASI : STA 16+100

Masih dalam pengerjaan

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 16+150

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	RANDUBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI			83

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : RANDUBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI



LOKASI : STA 16+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 16+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	RANDUBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI			84

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : RANDUBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI



LOKASI : STA 16+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 16+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	RANDUBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI			85

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : RANDUBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI



LOKASI : STA 16+600

Masih dalam pengerjaan

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 16+700

Masih dalam pengerjaan

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	RANDUBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI			86

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : RANDUBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI



LOKASI : STA 16+800

Masih dalam pengerjaan

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4.5 M

CATATAN : Beton

LOKASI : STA 16+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat


LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	RANDUBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI			87

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : RANDUBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI



LOKASI : STA 17+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 17+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	RANDBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI			88


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : RANDUBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI



LOKASI : STA 17+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 17+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	RANDBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI			89

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : RANDUBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI



LOKASI : STA 17+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal




LOKASI : STA 17+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	RANDUBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI			90

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : RANDUBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI



LOKASI : STA 17+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 17+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	RANDUBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI			91

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : RANDUBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI



LOKASI : STA 17+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 17+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	RANDUBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI			92

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : RANDUBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI



LOKASI : STA 18+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 18+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	RANDUBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI			93

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : RANDUBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI



LOKASI : STA 18+150

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 18+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	RANDUBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI			94

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : RANDUBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI




LOKASI : STA 18+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 18+320

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	RANDUBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI			95

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : RANDUBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI



LOKASI : STA 18+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 18+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	RANDUBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI			96

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : RANDUBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI



LOKASI : STA 18+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 18+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
108	RANDUBLATUNG-GETAS-BTS KAB.NGAWI			97