


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : DOPLANG - JATI - BANGKLEYAN



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : **STA 0+030**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	DOPLANG - JATI - BANGKLEYAN			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : DOPLANG - JATI - BANGKLEYAN



LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : **STA 0+160**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	DOPLANG - JATI - BANGKLEYAN			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : DOPLANG - JATI - BANGKLEYAN



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	DOPLANG - JATI - BANGKLEYAN			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : DOPLANG - JATI - BANGKLEYAN



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	DOPLANG - JATI - BANGKLEYAN			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : DOPLANG - JATI - BANGKLEYAN



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : BETON



LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	DOPLANG - JATI - BANGKLEYAN			5


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : DOPLANG - JATI - BANGKLEYAN



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : BETON



LOKASI : STA 0+850

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	DOPLANG - JATI - BANGKLEYAN			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : DOPLANG - JATI - BANGKLEYAN



LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	DOPLANG - JATI - BANGKLEYAN			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : DOPLANG - JATI - BANGKLEYAN



LOKASI : **STA** **0+950**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA** **1+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	DOPLANG - JATI - BANGKLEYAN			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : DOPLANG - JATI - BANGKLEYAN



LOKASI : **STA** **1+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA** **1+200**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	DOPLANG - JATI - BANGKLEYAN			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : DOPLANG - JATI - BANGKLEYAN



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	DOPLANG - JATI - BANGKLEYAN			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : DOPLANG - JATI - BANGKLEYAN



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	DOPLANG - JATI - BANGKLEYAN			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : DOPLANG - JATI - BANGKLEYAN



LOKASI : **STA 1+700**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal




LOKASI : **STA 1+800**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	DOPLANG - JATI - BANGKLEYAN			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : DOPLANG - JATI - BANGKLEYAN



LOKASI : **STA 1+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 2+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	DOPLANG - JATI - BANGKLEYAN			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : DOPLANG - JATI - BANGKLEYAN



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	DOPLANG - JATI - BANGKLEYAN			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : DOPLANG - JATI - BANGKLEYAN



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	DOPLANG - JATI - BANGKLEYAN			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : DOPLANG - JATI - BANGKLEYAN



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	DOPLANG - JATI - BANGKLEYAN			15


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : DOPLANG - JATI - BANGKLEYAN



LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	DOPLANG - JATI - BANGKLEYAN			16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : DOPLANG - JATI - BANGKLEYAN



LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	DOPLANG - JATI - BANGKLEYAN			17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : DOPLANG - JATI - BANGKLEYAN



LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	DOPLANG - JATI - BANGKLEYAN			18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : DOPLANG - JATI - BANGKLEYAN



LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	DOPLANG - JATI - BANGKLEYAN			19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : DOPLANG - JATI - BANGKLEYAN



LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	DOPLANG - JATI - BANGKLEYAN			20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : DOPLANG - JATI - BANGKLEYAN



LOKASI : STA 3+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	DOPLANG - JATI - BANGKLEYAN			21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : DOPLANG - JATI - BANGKLEYAN



LOKASI : STA 3+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	DOPLANG - JATI - BANGKLEYAN			22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : DOPLANG - JATI - BANGKLEYAN



LOKASI : STA 4+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	DOPLANG - JATI - BANGKLEYAN			23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : DOPLANG - JATI - BANGKLEYAN



LOKASI : STA 4+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	DOPLANG - JATI - BANGKLEYAN			24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : DOPLANG - JATI - BANGKLEYAN



LOKASI : STA 4+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	DOPLANG - JATI - BANGKLEYAN			25

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : DOPLANG - JATI - BANGKLEYAN



LOKASI : STA 4+650

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	DOPLANG - JATI - BANGKLEYAN			26

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : DOPLANG - JATI - BANGKLEYAN



LOKASI : STA 4+750

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat


LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	DOPLANG - JATI - BANGKLEYAN			27

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : DOPLANG - JATI - BANGKLEYAN



LOKASI : STA 4+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	DOPLANG - JATI - BANGKLEYAN			28

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : DOPLANG - JATI - BANGKLEYAN



LOKASI : STA 5+050

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	DOPLANG - JATI - BANGKLEYAN			29

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : DOPLANG - JATI - BANGKLEYAN



LOKASI : STA 5+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	DOPLANG - JATI - BANGKLEYAN			30

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : DOPLANG - JATI - BANGKLEYAN



LOKASI : STA 5+350

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	DOPLANG - JATI - BANGKLEYAN			31

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : DOPLANG - JATI - BANGKLEYAN



LOKASI : STA 5+450

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	DOPLANG - JATI - BANGKLEYAN			32

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : DOPLANG - JATI - BANGKLEYAN



LOKASI : STA 5+530

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	DOPLANG - JATI - BANGKLEYAN			33

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : DOPLANG - JATI - BANGKLEYAN



LOKASI : STA 5+700

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	DOPLANG - JATI - BANGKLEYAN			34

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : DOPLANG - JATI - BANGKLEYAN



LOKASI : STA 5+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal




LOKASI : STA 6+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	DOPLANG - JATI - BANGKLEYAN			35

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : DOPLANG - JATI - BANGKLEYAN



LOKASI : STA 6+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 6+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	DOPLANG - JATI - BANGKLEYAN			36

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : DOPLANG - JATI - BANGKLEYAN



LOKASI : STA 6+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 6+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	DOPLANG - JATI - BANGKLEYAN			37

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : DOPLANG - JATI - BANGKLEYAN



LOKASI : STA 6+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 6+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	DOPLANG - JATI - BANGKLEYAN			38

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : DOPLANG - JATI - BANGKLEYAN



LOKASI : STA 6+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 6+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang


LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	DOPLANG - JATI - BANGKLEYAN			39

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : DOPLANG - JATI - BANGKLEYAN



LOKASI : STA 6+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 7+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	DOPLANG - JATI - BANGKLEYAN			40

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : DOPLANG - JATI - BANGKLEYAN



LOKASI : STA 7+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 7+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	DOPLANG - JATI - BANGKLEYAN			41


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : DOPLANG - JATI - BANGKLEYAN



LOKASI : STA 7+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 7+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	DOPLANG - JATI - BANGKLEYAN			42

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : DOPLANG - JATI - BANGKLEYAN



LOKASI : STA 7+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 7+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	DOPLANG - JATI - BANGKLEYAN			43

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : DOPLANG - JATI - BANGKLEYAN



LOKASI : STA 7+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 7+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	DOPLANG - JATI - BANGKLEYAN			44

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : DOPLANG - JATI - BANGKLEYAN



LOKASI : **STA** **7+900**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA** **8+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	DOPLANG - JATI - BANGKLEYAN			45

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : DOPLANG - JATI - BANGKLEYAN



LOKASI : **STA** **8+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA** **8+200**

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	DOPLANG - JATI - BANGKLEYAN			46

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : DOPLANG - JATI - BANGKLEYAN



LOKASI : **STA 8+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 8+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan


LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	DOPLANG - JATI - BANGKLEYAN			47

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : DOPLANG - JATI - BANGKLEYAN




LOKASI : **STA 8+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 8+550**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	DOPLANG - JATI - BANGKLEYAN			48

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : DOPLANG - JATI - BANGKLEYAN



LOKASI : **STA** **8+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA** **8+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4,5 M

CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	DOPLANG - JATI - BANGKLEYAN			49

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : DOPLANG - JATI - BANGKLEYAN



LOKASI : **STA** **8+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4,5 M

CATATAN : BETON



LOKASI : **STA** **8+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4,5 M

CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	DOPLANG - JATI - BANGKLEYAN			50

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : DOPLANG - JATI - BANGKLEYAN



LOKASI : STA 8+950

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 9+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	DOPLANG - JATI - BANGKLEYAN			51

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : DOPLANG - JATI - BANGKLEYAN



LOKASI : STA 9+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 9+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	DOPLANG - JATI - BANGKLEYAN			52

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : DOPLANG - JATI - BANGKLEYAN



LOKASI : STA 9+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 9+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	DOPLANG - JATI - BANGKLEYAN			53

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : DOPLANG - JATI - BANGKLEYAN



LOKASI : STA 9+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 9+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	DOPLANG - JATI - BANGKLEYAN			54

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : DOPLANG - JATI - BANGKLEYAN



LOKASI : STA 9+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 9+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	DOPLANG - JATI - BANGKLEYAN			55

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : DOPLANG - JATI - BANGKLEYAN



LOKASI : STA 9+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 10+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	DOPLANG - JATI - BANGKLEYAN			56

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : DOPLANG - JATI - BANGKLEYAN



LOKASI : STA 10+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 10+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	DOPLANG - JATI - BANGKLEYAN			57

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : DOPLANG - JATI - BANGKLEYAN



LOKASI : STA 10+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 10+350

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	DOPLANG - JATI - BANGKLEYAN			58

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : DOPLANG - JATI - BANGKLEYAN



LOKASI : STA 10+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 10+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	DOPLANG - JATI - BANGKLEYAN			59

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : DOPLANG - JATI - BANGKLEYAN



LOKASI : STA 10+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 10+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	DOPLANG - JATI - BANGKLEYAN			60

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : DOPLANG - JATI - BANGKLEYAN



LOKASI : STA 10+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 10+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	DOPLANG - JATI - BANGKLEYAN			61

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : DOPLANG - JATI - BANGKLEYAN



LOKASI : STA 11+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 11+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	DOPLANG - JATI - BANGKLEYAN			62

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : DOPLANG - JATI - BANGKLEYAN



LOKASI : STA 11+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 11+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	DOPLANG - JATI - BANGKLEYAN			63

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : DOPLANG - JATI - BANGKLEYAN



LOKASI : STA 11+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 11+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	DOPLANG - JATI - BANGKLEYAN			64

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : DOPLANG - JATI - BANGKLEYAN



LOKASI : STA 11+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 11+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	DOPLANG - JATI - BANGKLEYAN			65

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : DOPLANG - JATI - BANGKLEYAN



LOKASI : STA 11+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 11+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	DOPLANG - JATI - BANGKLEYAN			66

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : DOPLANG - JATI - BANGKLEYAN



LOKASI : STA 12+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 12+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	DOPLANG - JATI - BANGKLEYAN			67

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : DOPLANG - JATI - BANGKLEYAN



LOKASI : STA 12+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 12+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	DOPLANG - JATI - BANGKLEYAN			68

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : DOPLANG - JATI - BANGKLEYAN



LOKASI : STA 12+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 12+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	DOPLANG - JATI - BANGKLEYAN			69

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : DOPLANG - JATI - BANGKLEYAN



LOKASI : STA 12+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 12+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	DOPLANG - JATI - BANGKLEYAN			70

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : DOPLANG - JATI - BANGKLEYAN



LOKASI : STA 12+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 12+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	DOPLANG - JATI - BANGKLEYAN			71

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : DOPLANG - JATI - BANGKLEYAN



LOKASI : STA 13+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 13+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	DOPLANG - JATI - BANGKLEYAN			72

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : DOPLANG - JATI - BANGKLEYAN



LOKASI : STA 13+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 13+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	DOPLANG - JATI - BANGKLEYAN			73

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : DOPLANG - JATI - BANGKLEYAN



LOKASI : STA 13+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : BETON



LOKASI : STA 13+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	DOPLANG - JATI - BANGKLEYAN			74

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : DOPLANG - JATI - BANGKLEYAN



LOKASI : **STA** **13+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : BETON




LOKASI : **STA** **13+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	DOPLANG - JATI - BANGKLEYAN			75

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : DOPLANG - JATI - BANGKLEYAN



LOKASI : **STA** **13+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : BETON



LOKASI : **STA** **13+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	DOPLANG - JATI - BANGKLEYAN			76

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : DOPLANG - JATI - BANGKLEYAN



LOKASI : **STA 14+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : BETON



LOKASI : **STA 14+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	DOPLANG - JATI - BANGKLEYAN			77

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : DOPLANG - JATI - BANGKLEYAN



LOKASI : **STA 14+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : BETON



LOKASI : **STA 14+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	DOPLANG - JATI - BANGKLEYAN			78

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : DOPLANG - JATI - BANGKLEYAN



LOKASI : **STA** **14+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : BETON



LOKASI : **STA** **14+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	DOPLANG - JATI - BANGKLEYAN			79

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : DOPLANG - JATI - BANGKLEYAN



LOKASI : **STA** **14+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : BETON



LOKASI : **STA** **14+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	DOPLANG - JATI - BANGKLEYAN			80

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : DOPLANG - JATI - BANGKLEYAN



LOKASI : STA 14+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : BETON



LOKASI : STA 14+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	DOPLANG - JATI - BANGKLEYAN			81

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : DOPLANG - JATI - BANGKLEYAN



LOKASI : STA 15+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : BETON



LOKASI : STA 15+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	DOPLANG - JATI - BANGKLEYAN			82

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : DOPLANG - JATI - BANGKLEYAN



LOKASI : STA 15+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : BETON



LOKASI : STA 15+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	DOPLANG - JATI - BANGKLEYAN			83

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : DOPLANG - JATI - BANGKLEYAN



LOKASI : STA 15+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : BETON



LOKASI : STA 15+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	DOPLANG - JATI - BANGKLEYAN			84

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : DOPLANG - JATI - BANGKLEYAN



LOKASI : STA 15+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : BETON



LOKASI : STA 15+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	DOPLANG - JATI - BANGKLEYAN			85

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : DOPLANG - JATI - BANGKLEYAN



LOKASI : STA 15+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : BETON



LOKASI : STA 15+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : MAKADAN

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	DOPLANG - JATI - BANGKLEYAN			86

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : DOPLANG - JATI - BANGKLEYAN



LOKASI : STA 16+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : MAKADAM



LOKASI : STA 16+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : MAKADAM

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	DOPLANG - JATI - BANGKLEYAN			87

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : DOPLANG - JATI - BANGKLEYAN




LOKASI : STA 16+150

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : BETON



LOKASI : STA 16+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	DOPLANG - JATI - BANGKLEYAN			88

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : DOPLANG - JATI - BANGKLEYAN



LOKASI : STA 16+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Makadam



LOKASI : STA 16+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Makadam

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	DOPLANG - JATI - BANGKLEYAN			89


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : DOPLANG - JATI - BANGKLEYAN



LOKASI : STA 16+440

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Makadam



LOKASI : STA

KONDISI PERKERASAN :
LEBAR PERKERASAN : M
CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
115	DOPLANG - JATI - BANGKLEYAN			90