

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGAMPON - JOMBLANG



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
CATATAN : Aspal


LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS          | DPUPR KABUPATEN BLORA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------|-----------------------|----------------|---------|
| 129      | NGAMPON - JOMBLANG |                       |                | 1       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGAMPON - JOMBLANG



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M  
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS          | DPUPR KABUPATEN BLORA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------|-----------------------|----------------|---------|
| 129      | NGAMPON - JOMBLANG |                       | 0              | 2       |



## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGAMPON - JOMBLANG



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**  
 LEBAR PERKERASAN : 2.5 M  
 CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**  
 LEBAR PERKERASAN : 2.5 M  
 CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS          | DPUPR KABUPATEN BLORA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------|-----------------------|----------------|---------|
| 129      | NGAMPON - JOMBLANG |                       | 0              | 3       |


## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGAMPON - JOMBLANG



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**  
 LEBAR PERKERASAN : 2.5 M  
 CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : **Sedang**  
 LEBAR PERKERASAN : 2.5 M  
 CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS          | DPUPR KABUPATEN BLORA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------|-----------------------|----------------|---------|
| 129      | NGAMPON - JOMBLANG |                       | 0              | 4       |



## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGAMPON - JOMBLANG



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M  
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS          | DPUPR KABUPATEN BLORA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------|-----------------------|----------------|---------|
| 129      | NGAMPON - JOMBLANG |                       | 0              | 5       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGAMPON - JOMBLANG



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M  
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS          | DPUPR KABUPATEN BLORA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------|-----------------------|----------------|---------|
| 129      | NGAMPON - JOMBLANG |                       | 0              | 6       |



## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

**RUAS JALAN : NGAMPON - JOMBLANG**



LOKASI :               **STA               1+200**

KONDISI PERKERASAN :               Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN :               2.5               M

CATATAN :               Aspal



LOKASI :               **STA               1+300**

KONDISI PERKERASAN :               Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN :               2.5               M

CATATAN :               Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS          | DPUPR KABUPATEN BLORA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------|-----------------------|----------------|---------|
| 129      | NGAMPON - JOMBLANG |                       | 0              | 7       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

**RUAS JALAN : NGAMPON - JOMBLANG**



LOKASI :               **STA               1+400**

KONDISI PERKERASAN :               Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN :               2.5               M

CATATAN :               Aspal



LOKASI :               **STA               1+500**

KONDISI PERKERASAN :               Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN :               2.5               M

CATATAN :               Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS          | DPUPR KABUPATEN BLORA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------|-----------------------|----------------|---------|
| 129      | NGAMPON - JOMBLANG |                       | 0              | 8       |



## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGAMPON - JOMBLANG



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS          | DPUPR KABUPATEN BLORA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------|-----------------------|----------------|---------|
| 129      | NGAMPON - JOMBLANG |                       | 0              | 9       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGAMPON - JOMBLANG



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS          | DPUPR KABUPATEN BLORA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------|-----------------------|----------------|---------|
| 129      | NGAMPON - JOMBLANG |                       | 0              | 10      |



## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGAMPON - JOMBLANG



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M  
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M  
CATATAN : Paving

| NO. RUAS | NAMA RUAS          | DPUPR KABUPATEN BLORA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------|-----------------------|----------------|---------|
| 129      | NGAMPON - JOMBLANG |                       | 0              | 11      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGAMPON - JOMBLANG



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M  
CATATAN : Paving



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M  
CATATAN : Paving

| NO. RUAS | NAMA RUAS          | DPUPR KABUPATEN BLORA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------|-----------------------|----------------|---------|
| 129      | NGAMPON - JOMBLANG |                       | 0              | 12      |



## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGAMPON - JOMBLANG



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M  
CATATAN : Paving




LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M  
CATATAN : Paving

| NO. RUAS | NAMA RUAS          | DPUPR KABUPATEN BLORA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------|-----------------------|----------------|---------|
| 129      | NGAMPON - JOMBLANG |                       | 0              | 13      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGAMPON - JOMBLANG



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M  
CATATAN : Paving



LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M  
CATATAN : Paving

| NO. RUAS | NAMA RUAS          | DPUPR KABUPATEN BLORA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------|-----------------------|----------------|---------|
| 129      | NGAMPON - JOMBLANG |                       | 0              | 14      |



## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGAMPON - JOMBLANG



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M  
CATATAN : Paving




LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M  
CATATAN : Paving

| NO. RUAS | NAMA RUAS          | DPUPR KABUPATEN BLORA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------|-----------------------|----------------|---------|
| 129      | NGAMPON - JOMBLANG |                       | 0              | 15      |


## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGAMPON - JOMBLANG



LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M  
CATATAN : Paving



LOKASI : STA 3+100


KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M  
CATATAN : Paving

| NO. RUAS | NAMA RUAS          | DPUPR KABUPATEN BLORA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------|-----------------------|----------------|---------|
| 129      | NGAMPON - JOMBLANG |                       | 0              | 16      |



## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGAMPON - JOMBLANG



LOKASI : STA 3+130

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M  
CATATAN : Macadam



LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M  
CATATAN : Macadam

| NO. RUAS | NAMA RUAS          | DPUPR KABUPATEN BLORA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------|-----------------------|----------------|---------|
| 129      | NGAMPON - JOMBLANG |                       | 0              | 17      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGAMPON - JOMBLANG



LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M  
CATATAN : Macadam



LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M  
CATATAN : Macadam

| NO. RUAS | NAMA RUAS          | DPUPR KABUPATEN BLORA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------|-----------------------|----------------|---------|
| 129      | NGAMPON - JOMBLANG |                       | 0              | 18      |



## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGAMPON - JOMBLANG



LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M  
CATATAN : Macadam



LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M  
CATATAN : Macadam

| NO. RUAS | NAMA RUAS          | DPUPR KABUPATEN BLORA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------|-----------------------|----------------|---------|
| 129      | NGAMPON - JOMBLANG |                       | 0              | 19      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGAMPON - JOMBLANG



LOKASI : STA 3+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M  
CATATAN : Macadam



LOKASI : STA 3+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M  
CATATAN : Macadam

| NO. RUAS | NAMA RUAS          | DPUPR KABUPATEN BLORA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------|-----------------------|----------------|---------|
| 129      | NGAMPON - JOMBLANG |                       | 0              | 20      |



## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGAMPON - JOMBLANG



LOKASI : STA 3+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M  
CATATAN : Macadam



LOKASI : STA 4+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M  
CATATAN : Macadam

| NO. RUAS | NAMA RUAS          | DPUPR KABUPATEN BLORA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------|-----------------------|----------------|---------|
| 129      | NGAMPON - JOMBLANG |                       | 0              | 21      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGAMPON - JOMBLANG



LOKASI : STA 4+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M  
CATATAN : Macadam



LOKASI : STA 4+200


KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M  
CATATAN : Macadam

| NO. RUAS | NAMA RUAS          | DPUPR KABUPATEN BLORA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------|-----------------------|----------------|---------|
| 129      | NGAMPON - JOMBLANG |                       | 0              | 22      |



## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGAMPON - JOMBLANG



LOKASI : STA 4+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M  
CATATAN : Macadam



LOKASI : STA 4+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M  
CATATAN : Macadam

| NO. RUAS | NAMA RUAS          | DPUPR KABUPATEN BLORA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------|-----------------------|----------------|---------|
| 129      | NGAMPON - JOMBLANG |                       | 0              | 23      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : NGAMPON - JOMBLANG



LOKASI : STA 4+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M  
CATATAN : Macadam



LOKASI : STA 4+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M  
CATATAN : Macadam

| NO. RUAS | NAMA RUAS          | DPUPR KABUPATEN BLORA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------|-----------------------|----------------|---------|
| 129      | NGAMPON - JOMBLANG |                       | 0              | 24      |



## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

**RUAS JALAN : NGAMPON - JOMBLANG**



LOKASI :           **STA           4+630**

KONDISI PERKERASAN :       Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN :       2.5                   M

CATATAN :               Macadam



LOKASI :           **STA           4+150**

KONDISI PERKERASAN :       Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN :       2.5                   M

CATATAN :               Macadam

| NO. RUAS | NAMA RUAS          | DPUPR KABUPATEN BLORA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|--------------------|-----------------------|----------------|---------|
| 129      | NGAMPON - JOMBLANG |                       | 0              | 25      |