

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KUNDEN - SONOREJO



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : STA 0+070

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
147	KUNDEN - SONOREJO			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KUNDEN - SONOREJO



LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,4 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
147	KUNDEN - SONOREJO			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KUNDEN - SONOREJO



LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 2,5 M

CATATAN : ASPAL



LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 2,5 M

CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
147	KUNDEN - SONOREJO			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KUNDEN - SONOREJO



LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 2,5 M

CATATAN : ASPAL



LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 2,5 M

CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
147	KUNDEN - SONOREJO			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KUNDEN - SONOREJO



LOKASI : STA 0+650

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
147	KUNDEN - SONOREJO			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KUNDEN - SONOREJO



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
147	KUNDEN - SONOREJO			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KUNDEN - SONOREJO



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 1+050

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
147	KUNDEN - SONOREJO			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KUNDEN - SONOREJO



LOKASI : STA 1+070

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA

KONDISI PERKERASAN :
LEBAR PERKERASAN : M
CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
147	KUNDEN - SONOREJO			8