

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL.DIPONEGORO 1



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 5 M  
CATATAN : ASPAL


LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : ASPAL

| NO. RUAS | NAMA RUAS       | DPUPR KABUPATEN BLORA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-----------------|-----------------------|----------------|---------|
| 199      | JL.DIPONEGORO 1 |                       |                | 1       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL.DIPONEGORO 1



LOKASI : STA 0+170

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 5 M  
CATATAN : ASPAL

LOKASI : STA

KONDISI PERKERASAN :  
LEBAR PERKERASAN : M  
CATATAN :

| NO. RUAS | NAMA RUAS       | DPUPR KABUPATEN BLORA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-----------------|-----------------------|----------------|---------|
| 199      | JL.DIPONEGORO 1 |                       |                | 2       |