

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL.HAYAMWURUK



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
203	JL.HAYAMWURUK			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL.HAYAMWURUK



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : ASPAL


LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
203	JL.HAYAMWURUK			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL.HAYAMWURUK



LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
203	JL.HAYAMWURUK			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL.HAYAMWURUK



LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
203	JL.HAYAMWURUK			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL.HAYAMWURUK



LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 7 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 0+820**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
203	JL.HAYAMWURUK			5