

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KALINANAS - BTS KAB.REMBANG



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 0+010

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
21	KALINANAS - BTS KAB.REMBANG			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KALINANAS - BTS KAB.REMBANG



LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
21	KALINANAS - BTS KAB.REMBANG			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KALINANAS - BTS KAB.REMBANG



LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
21	KALINANAS - BTS KAB.REMBANG			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KALINANAS - BTS KAB.REMBANG



LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
21	KALINANAS - BTS KAB.REMBANG			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KALINANAS - BTS KAB.REMBANG



LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : ASPAL




LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
21	KALINANAS - BTS KAB.REMBANG			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KALINANAS - BTS KAB.REMBANG



LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
21	KALINANAS - BTS KAB.REMBANG			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KALINANAS - BTS KAB.REMBANG



LOKASI : STA 1+050

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
21	KALINANAS - BTS KAB.REMBANG			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KALINANAS - BTS KAB.REMBANG



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA

KONDISI PERKERASAN :
LEBAR PERKERASAN : M
CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
21	KALINANAS - BTS KAB.REMBANG			8