

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : GAYAM - GANDU - BATAS KAB. REMBANG



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL


LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
73	GAYAM - GANDU - BATAS KAB. REMBANG			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : GAYAM - GANDU - BATAS KAB. REMBANG



LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
73	GAYAM - GANDU - BATAS KAB. REMBANG			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : GAYAM - GANDU - BATAS KAB. REMBANG



LOKASI : STA 0+370

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
73	GAYAM - GANDU - BATAS KAB. REMBANG			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : GAYAM - GANDU - BATAS KAB. REMBANG



LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : ASPAL


LOKASI : STA 0+580

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
73	GAYAM - GANDU - BATAS KAB. REMBANG			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : GAYAM - GANDU - BATAS KAB. REMBANG



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
73	GAYAM - GANDU - BATAS KAB. REMBANG			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : GAYAM - GANDU - BATAS KAB. REMBANG



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : ASPAL


LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
73	GAYAM - GANDU - BATAS KAB. REMBANG			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : GAYAM - GANDU - BATAS KAB. REMBANG



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
73	GAYAM - GANDU - BATAS KAB. REMBANG			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : GAYAM - GANDU - BATAS KAB. REMBANG



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
73	GAYAM - GANDU - BATAS KAB. REMBANG			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : GAYAM - GANDU - BATAS KAB. REMBANG



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
73	GAYAM - GANDU - BATAS KAB. REMBANG	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : GAYAM - GANDU - BATAS KAB. REMBANG



LOKASI : STA 1+540

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
73	GAYAM - GANDU - BATAS KAB. REMBANG	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : GAYAM - GANDU - BATAS KAB. REMBANG



LOKASI : **STA 1+630**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : **STA 1+700**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
73	GAYAM - GANDU - BATAS KAB. REMBANG			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : GAYAM - GANDU - BATAS KAB. REMBANG



LOKASI : **STA 1+800**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : **STA 1+900**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
73	GAYAM - GANDU - BATAS KAB. REMBANG			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : GAYAM - GANDU - BATAS KAB. REMBANG



LOKASI : **STA 2+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : **STA 2+050**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
73	GAYAM - GANDU - BATAS KAB. REMBANG			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : GAYAM - GANDU - BATAS KAB. REMBANG



LOKASI : **STA 2+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : **STA 2+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
73	GAYAM - GANDU - BATAS KAB. REMBANG			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : GAYAM - GANDU - BATAS KAB. REMBANG



LOKASI : **STA 2+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : **STA 2+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
73	GAYAM - GANDU - BATAS KAB. REMBANG			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : GAYAM - GANDU - BATAS KAB. REMBANG



LOKASI : **STA 2+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : **STA 2+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
73	GAYAM - GANDU - BATAS KAB. REMBANG			16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : GAYAM - GANDU - BATAS KAB. REMBANG



LOKASI : **STA 2+700**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : **STA 2+800**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
73	GAYAM - GANDU - BATAS KAB. REMBANG			17


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : GAYAM - GANDU - BATAS KAB. REMBANG



LOKASI : **STA 2+900**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : **STA 3+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
73	GAYAM - GANDU - BATAS KAB. REMBANG			18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : GAYAM - GANDU - BATAS KAB. REMBANG



LOKASI : **STA 3+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : **STA 3+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
73	GAYAM - GANDU - BATAS KAB. REMBANG			19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : GAYAM - GANDU - BATAS KAB. REMBANG



LOKASI : **STA 3+210**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : **STA**

KONDISI PERKERASAN :
LEBAR PERKERASAN : M
CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
73	GAYAM - GANDU - BATAS KAB. REMBANG			20