

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

**RUAS JALAN : JAGONG - KARANGGENENG - SRIGADING**



LOKASI :        **STA            0+000**

KONDISI PERKERASAN :        Sedang  
LEBAR PERKERASAN :        3                    M  
CATATAN :        Beton

LOKASI :        **STA            0+005**

KONDISI PERKERASAN :        Baik  
LEBAR PERKERASAN :        2,6                    M  
CATATAN :        Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                         | DPUPR KABUPATEN BLORA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-----------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| 8        | JAGONG - KARANGGENENG - SRIGADING |                       |                | 1       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

**RUAS JALAN : JAGONG - KARANGGENENG - SRIGADING**



LOKASI :        **STA            0+100**

KONDISI PERKERASAN :        Baik  
LEBAR PERKERASAN :        2,6                    M  
CATATAN :        Aspal

LOKASI :        **STA            0+200**

KONDISI PERKERASAN :        Baik  
LEBAR PERKERASAN :        2,6                    M  
CATATAN :        Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                         | DPUPR KABUPATEN BLORA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-----------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| 8        | JAGONG - KARANGGENENG - SRIGADING |                       |                | 2       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JAGONG - KARANGGENENG - SRIGADING



LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 2,6 M  
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 2,6 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                         | DPUPR KABUPATEN BLORA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-----------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| 8        | JAGONG - KARANGGENENG - SRIGADING |                       |                | 3       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JAGONG - KARANGGENENG - SRIGADING



LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 2,6 M  
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
CATATAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS                         | DPUPR KABUPATEN BLORA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-----------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| 8        | JAGONG - KARANGGENENG - SRIGADING |                       |                | 4       |



## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

**RUAS JALAN : JAGONG - KARANGGENENG - SRIGADING**



LOKASI :        **STA            0+700**

KONDISI PERKERASAN        :        Baik  
LEBAR PERKERASAN        :        3                    M  
CATATAN                        :        Beton

LOKASI :        **STA            0+800**

KONDISI PERKERASAN        :        Baik  
LEBAR PERKERASAN        :        3                    M  
CATATAN                        :        Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS                         | DPUPR KABUPATEN BLORA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-----------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| 8        | JAGONG - KARANGGENENG - SRIGADING |                       |                | 5       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

**RUAS JALAN : JAGONG - KARANGGENENG - SRIGADING**



LOKASI :        **STA            0+900**

KONDISI PERKERASAN        :        Baik  
LEBAR PERKERASAN        :        3                    M  
CATATAN                        :        Beton

LOKASI :        **STA            1+000**

KONDISI PERKERASAN        :        Baik  
LEBAR PERKERASAN        :        3                    M  
CATATAN                        :        Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS                         | DPUPR KABUPATEN BLORA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-----------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| 8        | JAGONG - KARANGGENENG - SRIGADING |                       |                | 6       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

**RUAS JALAN : JAGONG - KARANGGENENG - SRIGADING**



LOKASI :        **STA        1+100**

KONDISI PERKERASAN        :        Baik  
LEBAR PERKERASAN        :        3                    M  
CATATAN        :        Beton



LOKASI :        **STA        1+200**

KONDISI PERKERASAN        :        Baik  
LEBAR PERKERASAN        :        3                    M  
CATATAN        :        Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS                         | DPUPR KABUPATEN BLORA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-----------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| 8        | JAGONG - KARANGGENENG - SRIGADING |                       |                | 7       |


## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

**RUAS JALAN : JAGONG - KARANGGENENG - SRIGADING**



LOKASI :        **STA        1+300**

KONDISI PERKERASAN        :        Baik  
LEBAR PERKERASAN        :        3                    M  
CATATAN        :        Beton



LOKASI :        **STA        1+400**

KONDISI PERKERASAN        :        Baik  
LEBAR PERKERASAN        :        3                    M  
CATATAN        :        Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS                         | DPUPR KABUPATEN BLORA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-----------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| 8        | JAGONG - KARANGGENENG - SRIGADING |                       |                | 8       |



## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

**RUAS JALAN : JAGONG - KARANGGENENG - SRIGADING**



LOKASI : **STA 1+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
CATATAN : Beton



LOKASI : **STA 1+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
CATATAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS                         | DPUPR KABUPATEN BLORA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-----------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| 8        | JAGONG - KARANGGENENG - SRIGADING |                       |                | 9       |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

**RUAS JALAN : JAGONG - KARANGGENENG - SRIGADING**



LOKASI : **STA 1+640**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN : 2,6 M  
CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 1+700**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN : 2,6 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                         | DPUPR KABUPATEN BLORA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-----------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| 8        | JAGONG - KARANGGENENG - SRIGADING |                       |                | 10      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

**RUAS JALAN : JAGONG - KARANGGENENG - SRIGADING**



LOKASI :        **STA            1+800**

KONDISI PERKERASAN :        Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN        :        2,6            M  
CATATAN                        :        Aspal



LOKASI :        **STA            1+900**

KONDISI PERKERASAN :        Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN        :        2,6            M  
CATATAN                        :        Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                         | DPUPR KABUPATEN BLORA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-----------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| 8        | JAGONG - KARANGGENENG - SRIGADING |                       |                | 11      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

**RUAS JALAN : JAGONG - KARANGGENENG - SRIGADING**



LOKASI :        **STA            1+970**

KONDISI PERKERASAN :        Baik  
LEBAR PERKERASAN        :        3                M  
CATATAN                        :        Beton



LOKASI :        **STA            2+000**

KONDISI PERKERASAN :        Baik  
LEBAR PERKERASAN        :        3                M  
CATATAN                        :        Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS                         | DPUPR KABUPATEN BLORA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-----------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| 8        | JAGONG - KARANGGENENG - SRIGADING |                       |                | 12      |



## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

**RUAS JALAN : JAGONG - KARANGGENENG - SRIGADING**



LOKASI :        **STA            2+100**

KONDISI PERKERASAN :        Baik  
LEBAR PERKERASAN        :        3                    M  
CATATAN :        Beton



LOKASI :        **STA            2+200**

KONDISI PERKERASAN :        Sedang  
LEBAR PERKERASAN        :        2,6                    M  
CATATAN :        Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                         | DPUPR KABUPATEN BLORA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-----------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| 8        | JAGONG - KARANGGENENG - SRIGADING |                       |                | 13      |


## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

**RUAS JALAN : JAGONG - KARANGGENENG - SRIGADING**



LOKASI :        **STA            2+300**

KONDISI PERKERASAN :        Baik  
LEBAR PERKERASAN        :        2,6                    M  
CATATAN :        Aspal



LOKASI :        **STA            2+400**

KONDISI PERKERASAN :        Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN        :        2,6                    M  
CATATAN :        Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                         | DPUPR KABUPATEN BLORA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-----------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| 8        | JAGONG - KARANGGENENG - SRIGADING |                       |                | 14      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

**RUAS JALAN : JAGONG - KARANGGENENG - SRIGADING**



LOKASI :        **STA        2+500**

KONDISI PERKERASAN :        **Sedang**  
LEBAR PERKERASAN :        2,6        M  
CATATAN :        Aspal



LOKASI :        **STA        2+600**

KONDISI PERKERASAN :        Baik  
LEBAR PERKERASAN :        2,6        M  
CATATAN :        Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                         | DPUPR KABUPATEN BLORA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-----------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| 8        | JAGONG - KARANGGENENG - SRIGADING |                       |                | 15      |


## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

**RUAS JALAN : JAGONG - KARANGGENENG - SRIGADING**



LOKASI :        **STA        2+700**

KONDISI PERKERASAN :        Baik  
LEBAR PERKERASAN :        2,6        M  
CATATAN :        Aspal



LOKASI :        **STA        2+800**

KONDISI PERKERASAN :        Baik  
LEBAR PERKERASAN :        2,6        M  
CATATAN :        Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                         | DPUPR KABUPATEN BLORA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-----------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| 8        | JAGONG - KARANGGENENG - SRIGADING |                       |                | 16      |



## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

**RUAS JALAN : JAGONG - KARANGGENENG - SRIGADING**



LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 2,6 M  
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN : 2,6 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                         | DPUPR KABUPATEN BLORA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-----------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| 8        | JAGONG - KARANGGENENG - SRIGADING |                       |                | 17      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

**RUAS JALAN : JAGONG - KARANGGENENG - SRIGADING**



LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 2,6 M  
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 2,6 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                         | DPUPR KABUPATEN BLORA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-----------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| 8        | JAGONG - KARANGGENENG - SRIGADING |                       |                | 18      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

**RUAS JALAN : JAGONG - KARANGGENENG - SRIGADING**



LOKASI :        **STA        3+300**

KONDISI PERKERASAN :        Baik  
LEBAR PERKERASAN :        2,6        M  
CATATAN :        Aspal



LOKASI :        **STA        3+400**

KONDISI PERKERASAN :        Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN :        2,6        M  
CATATAN :        Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                         | DPUPR KABUPATEN BLORA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-----------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| 8        | JAGONG - KARANGGENENG - SRIGADING |                       |                | 19      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

**RUAS JALAN : JAGONG - KARANGGENENG - SRIGADING**



LOKASI :        **STA        3+500**

KONDISI PERKERASAN :        Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN :        2,6        M  
CATATAN :        Aspal



LOKASI :        **STA        3+600**

KONDISI PERKERASAN :        Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN :        2,6        M  
CATATAN :        Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                         | DPUPR KABUPATEN BLORA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-----------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| 8        | JAGONG - KARANGGENENG - SRIGADING |                       |                | 20      |



## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

**RUAS JALAN : JAGONG - KARANGGENENG - SRIGADING**



LOKASI :        **STA        3+700**

KONDISI PERKERASAN :        Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN        :        2,6                M  
CATATAN                        :        Aspal



LOKASI :        **STA        3+800**

KONDISI PERKERASAN :        Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN        :        2,6                M  
CATATAN                        :        Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                         | DPUPR KABUPATEN BLORA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-----------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| 8        | JAGONG - KARANGGENENG - SRIGADING |                       |                | 21      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

**RUAS JALAN : JAGONG - KARANGGENENG - SRIGADING**



LOKASI :        **STA        3+900**

KONDISI PERKERASAN :        Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN        :        2,6                M  
CATATAN                        :        Aspal




LOKASI :        **STA        4+000**

KONDISI PERKERASAN :        Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN        :        2,6                M  
CATATAN                        :        Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                         | DPUPR KABUPATEN BLORA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-----------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| 8        | JAGONG - KARANGGENENG - SRIGADING |                       |                | 22      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

**RUAS JALAN : JAGONG - KARANGGENENG - SRIGADING**



LOKASI :        **STA        4+100**

KONDISI PERKERASAN :        Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN :        2,6        M  
CATATAN :        Aspal



LOKASI :        **STA        4+200**

KONDISI PERKERASAN :        Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN :        2,6        M  
CATATAN :        Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                         | DPUPR KABUPATEN BLORA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-----------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| 8        | JAGONG - KARANGGENENG - SRIGADING |                       |                | 23      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

**RUAS JALAN : JAGONG - KARANGGENENG - SRIGADING**



LOKASI :        **STA        4+300**

KONDISI PERKERASAN :        Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN :        2,6        M  
CATATAN :        Aspal



LOKASI :        **STA        4+400**

KONDISI PERKERASAN :        Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN :        2,6        M  
CATATAN :        Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                         | DPUPR KABUPATEN BLORA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-----------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| 8        | JAGONG - KARANGGENENG - SRIGADING |                       |                | 24      |



## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JAGONG - KARANGGENENG - SRIGADING



LOKASI : STA 4+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 2,6 M  
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN : 2,6 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                         | DPUPR KABUPATEN BLORA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-----------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| 8        | JAGONG - KARANGGENENG - SRIGADING |                       |                | 25      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JAGONG - KARANGGENENG - SRIGADING



LOKASI : STA 4+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 2,6 M  
CATATAN : Aspal




LOKASI : STA 4+750

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3 M  
CATATAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS                         | DPUPR KABUPATEN BLORA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-----------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| 8        | JAGONG - KARANGGENENG - SRIGADING |                       |                | 26      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

**RUAS JALAN : JAGONG - KARANGGENENG - SRIGADING**



LOKASI :        **STA        4+800**

KONDISI PERKERASAN :        Baik  
LEBAR PERKERASAN :        3                M  
CATATAN :        Beton



LOKASI :        **STA        4+900**

KONDISI PERKERASAN :        Baik  
LEBAR PERKERASAN :        3                M  
CATATAN :        Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS                         | DPUPR KABUPATEN BLORA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-----------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| 8        | JAGONG - KARANGGENENG - SRIGADING |                       |                | 27      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

**RUAS JALAN : JAGONG - KARANGGENENG - SRIGADING**



LOKASI :        **STA        5+000**

KONDISI PERKERASAN :        Sedang  
LEBAR PERKERASAN :        3                M  
CATATAN :        Aspal



LOKASI :        **STA        5+100**

KONDISI PERKERASAN :        Sedang  
LEBAR PERKERASAN :        3                M  
CATATAN :        Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                         | DPUPR KABUPATEN BLORA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-----------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| 8        | JAGONG - KARANGGENENG - SRIGADING |                       |                | 28      |



## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

**RUAS JALAN : JAGONG - KARANGGENENG - SRIGADING**



LOKASI :        **STA        5+200**

KONDISI PERKERASAN :        Sedang  
LEBAR PERKERASAN :        3            M  
CATATAN :        Aspal



LOKASI :        **STA        5+300**

KONDISI PERKERASAN :        **Sedang**  
LEBAR PERKERASAN :        3            M  
CATATAN :        Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                         | DPUPR KABUPATEN BLORA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-----------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| 8        | JAGONG - KARANGGENENG - SRIGADING |                       |                | 29      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

**RUAS JALAN : JAGONG - KARANGGENENG - SRIGADING**



LOKASI :        **STA        5+400**

KONDISI PERKERASAN :        Sedang  
LEBAR PERKERASAN :        3            M  
CATATAN :        Aspal



LOKASI :        **STA        5+500**

KONDISI PERKERASAN :        **Sedang**  
LEBAR PERKERASAN :        3            M  
CATATAN :        Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                         | DPUPR KABUPATEN BLORA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-----------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| 8        | JAGONG - KARANGGENENG - SRIGADING |                       |                | 30      |

## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

**RUAS JALAN : JAGONG - KARANGGENENG - SRIGADING**



LOKASI :       **STA       5+600**

KONDISI PERKERASAN       :       Sedang  
LEBAR PERKERASAN        :       3           M  
CATATAN                    :       Aspal



LOKASI :       **STA       5+690**

KONDISI PERKERASAN       :       Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN        :       3           M  
CATATAN                    :       Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                         | DPUPR KABUPATEN BLORA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-----------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| 8        | JAGONG - KARANGGENENG - SRIGADING |                       |                | 31      |


## FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

**RUAS JALAN : JAGONG - KARANGGENENG - SRIGADING**



LOKASI :       **STA       7+480**

KONDISI PERKERASAN       :       Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN        :       3           M  
CATATAN                    :       Aspal



LOKASI :       **STA**

KONDISI PERKERASAN       :         
LEBAR PERKERASAN        :                  M  
CATATAN                    :       

| NO. RUAS | NAMA RUAS                         | DPUPR KABUPATEN BLORA | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-----------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| 8        | JAGONG - KARANGGENENG - SRIGADING |                       |                | 32      |