

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : LEDOK - GIYANTI



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
87	LEDOK - GIYANTI			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : LEDOK - GIYANTI



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
87	LEDOK - GIYANTI			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : LEDOK - GIYANTI



LOKASI : **STA** **0+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA** **0+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
87	LEDOK - GIYANTI			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : LEDOK - GIYANTI



LOKASI : **STA** **0+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA** **0+700**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
87	LEDOK - GIYANTI			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : LEDOK - GIYANTI



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL




LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
87	LEDOK - GIYANTI			5


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : LEDOK - GIYANTI



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
87	LEDOK - GIYANTI			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : LEDOK - GIYANTI



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
87	LEDOK - GIYANTI			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : LEDOK - GIYANTI



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
87	LEDOK - GIYANTI			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : LEDOK - GIYANTI




LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : BETON



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Baik


LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
87	LEDOK - GIYANTI			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : LEDOK - GIYANTI



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : BETON



LOKASI : STA 1+870

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
87	LEDOK - GIYANTI			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : LEDOK - GIYANTI




LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : BETON



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
87	LEDOK - GIYANTI			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : LEDOK - GIYANTI



LOKASI : STA 2+020

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : MAKADAM



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat


LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : MAKADAM

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
87	LEDOK - GIYANTI			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : LEDOK - GIYANTI



LOKASI : **STA 2+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : MAKADAM

LOKASI : **STA 2+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : MAKADAM

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
87	LEDOK - GIYANTI			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : LEDOK - GIYANTI



LOKASI : **STA 2+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : MAKADAM

LOKASI : **STA 2+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : MAKADAM

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
87	LEDOK - GIYANTI			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : LEDOK - GIYANTI



LOKASI : **STA** **2+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : MAKADAM



LOKASI : **STA** **2+700**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : MAKADAM

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
87	LEDOK - GIYANTI			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : LEDOK - GIYANTI



LOKASI : **STA** **2+800**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : MAKADAM



LOKASI : **STA** **2+900**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : MAKADAM

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
87	LEDOK - GIYANTI			16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : LEDOK - GIYANTI



LOKASI : **STA 3+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : MAKADAM



LOKASI : **STA 3+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : MAKADAM

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
87	LEDOK - GIYANTI			17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : LEDOK - GIYANTI



LOKASI : **STA 3+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : MAKADAM



LOKASI : **STA 3+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
87	LEDOK - GIYANTI			18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : LEDOK - GIYANTI



LOKASI : **STA 3+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : BETON




LOKASI : **STA 3+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
87	LEDOK - GIYANTI			19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : LEDOK - GIYANTI



LOKASI : **STA 3+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : BETON



LOKASI : **STA 3+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
87	LEDOK - GIYANTI			20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : LEDOK - GIYANTI



LOKASI : **STA 3+750**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : **STA 3+800**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
87	LEDOK - GIYANTI			21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : LEDOK - GIYANTI



LOKASI : **STA 3+870**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : **STA 3+900**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
87	LEDOK - GIYANTI			22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : LEDOK - GIYANTI



LOKASI : STA 4+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL




LOKASI : STA 4+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
87	LEDOK - GIYANTI			23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : LEDOK - GIYANTI



LOKASI : STA 4+170

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL



LOKASI : STA 4+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
87	LEDOK - GIYANTI			24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : LEDOK - GIYANTI



LOKASI : STA 4+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL




LOKASI : STA 4+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
87	LEDOK - GIYANTI			25

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : LEDOK - GIYANTI



LOKASI : STA 4+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : BETON



LOKASI : STA 4+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
87	LEDOK - GIYANTI			26

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : LEDOK - GIYANTI



LOKASI : STA 4+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : BETON




LOKASI : STA 4+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
87	LEDOK - GIYANTI			27


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : LEDOK - GIYANTI



LOKASI : STA 4+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : ASPAL




LOKASI : STA 5+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
87	LEDOK - GIYANTI			28

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : LEDOK - GIYANTI



LOKASI : **STA 5+100**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA**

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN :

CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
87	LEDOK - GIYANTI			29