


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : MURAHARJO - JETAK - KARANGGENENG



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
9	MURAHARJO - JETAK - KARANGGENENG	DPUPR KABUPATEN BLORA		1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : MURAHARJO - JETAK - KARANGGENENG



LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
9	MURAHARJO - JETAK - KARANGGENENG	DPUPR KABUPATEN BLORA		2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : MURAHARJO - JETAK - KARANGGENENG



LOKASI : STA **0+375**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA **0+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
9	MURAHARJO - JETAK - KARANGGENENG			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : MURAHARJO - JETAK - KARANGGENENG



LOKASI : STA **0+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA **0+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
9	MURAHARJO - JETAK - KARANGGENENG			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : MURAHARJO - JETAK - KARANGGENENG



LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
9	MURAHARJO - JETAK - KARANGGENENG	DPUPR KABUPATEN BLORA		5


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : MURAHARJO - JETAK - KARANGGENENG



LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
9	MURAHARJO - JETAK - KARANGGENENG	DPUPR KABUPATEN BLORA		6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : MURAHARJO - JETAK - KARANGGENENG



LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 1+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
9	MURAHARJO - JETAK - KARANGGENENG			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : MURAHARJO - JETAK - KARANGGENENG



LOKASI : **STA 1+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton



LOKASI : **STA 1+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
9	MURAHARJO - JETAK - KARANGGENENG			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : MURAHARJO - JETAK - KARANGGENENG



LOKASI : **STA 1+470**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal




LOKASI : **STA 1+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
9	MURAHARJO - JETAK - KARANGGENENG			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : MURAHARJO - JETAK - KARANGGENENG



LOKASI : **STA 1+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : **STA 1+700**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
9	MURAHARJO - JETAK - KARANGGENENG			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : MURAHARJO - JETAK - KARANGGENENG



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
9	MURAHARJO - JETAK - KARANGGENENG	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : MURAHARJO - JETAK - KARANGGENENG



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
9	MURAHARJO - JETAK - KARANGGENENG	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : MURAHARJO - JETAK - KARANGGENENG



LOKASI : **STA 2+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton



LOKASI : **STA 2+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
9	MURAHARJO - JETAK - KARANGGENENG			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : MURAHARJO - JETAK - KARANGGENENG



LOKASI : **STA 2+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton



LOKASI : **STA 2+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
9	MURAHARJO - JETAK - KARANGGENENG			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : MURAHARJO - JETAK - KARANGGENENG



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 2+660

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
9	MURAHARJO - JETAK - KARANGGENENG			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : MURAHARJO - JETAK - KARANGGENENG



LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
9	MURAHARJO - JETAK - KARANGGENENG			16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : MURAHARJO - JETAK - KARANGGENENG



LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+940

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
9	MURAHARJO - JETAK - KARANGGENENG	DPUPR KABUPATEN BLORA		17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : MURAHARJO - JETAK - KARANGGENENG



LOKASI : STA 3+610

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA

KONDISI PERKERASAN :
LEBAR PERKERASAN : M
CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPUPR KABUPATEN BLORA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
9	MURAHARJO - JETAK - KARANGGENENG	DPUPR KABUPATEN BLORA		18